


| Management-System Handbuch | | VA = Verfahrensanweisung AA = Arbeitsanweisung FB = Formblatt ✓ PA = Prüfanweisung | | |  | | |
|----------------------------|--|---|------------|---------------|--|--------------------------------------|---|
| Titel: Leiterschweißanlage | | | | | Nr.: HACA 4.2-PA-03 | | |
| Lfd. Nr. | Prüfmerkmal Soll-/Grenzwert | Messgerät Prüfnorm | Prüfstelle | Prüfumfang | Dokumentation | mögliche Fehler | Maßnahmen bei Fehler |
| 1 | Prozessfreigabe (Erstückprüfung) beinhaltet Punkt 13 | visuell | Meist | 1/AB | AG Karte Lohnschein Aufkleber | Falsch | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 2 | Kantenausführung | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Kanten scharf | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 3 | Nietung Schekel | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Nietkopf nicht ausgeprägt | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 4 | Vorhandensein beider Federn | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Federn fehlen | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 5 | Sicherungsscheibe vorhanden Festsitz Sicherungsscheibe | visuell, Fingerprobe | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | falsch eingebaut, nicht gesichert | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 6 | Verschraubung Gehäuseteil durchgeführt | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Schrauben fehlen, zu locker | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|----------|---------------|-----------|---|--|
| 7 | Vorhandensein: Kugellager (8 Stck.) und Kunststoffgleitrollen (4 Stck.) Laufeigenschaften : Leichtgängigkeit | visuell, Fingerprobe | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Fehlen, schwergängig, drehen sich nicht | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 8 | vorgeschriebene Richtung beim Einführen des Läufers beachten | Laufschiene | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Fehlen, schwer-gängig, drehen sich nicht | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 9 | Abstand zw. Klemmschieber und Bremsexzenter nach Vorgabe AA- 4.2-39 | Fühlerlehren 02-1048 | PR | 100% | 4.2-FB-05 | zu groß, zu klein | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 10 | rote Signalfarbe an Stellschraube vorhanden | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Farbe fehlt | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 11 | Gelbe Kennzeichnung am Gehäuse vorhanden | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Farbe fehlt | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 12 | Haben die Karabiner die geforderte Kennzeichnung? | visuell | PR Meist | 100% | 4.2-FB-05 | fehlt | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 13 | Kennzeichnung und Prüfplakette auf Läufer vorhanden, Prüfblatt ausgestellt | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | fehlt / falsch | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------|--|
| 14 | <Funktion> Fallversuch max. 850 mm (Prüfung lt. EN 364) | montierte Edelstahlschiene | Meist QS | 1/A | 4.2-FB-05 | größer max. Bereich | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
|----|--|-------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------|--|

Erklärung:
PR = Produktion
AB = Auftragbeginn
A = Auftrag
AG = Arbeitsgang

Bemerkung:
1. < > Istwerte sind zu dokumentieren
2. Prüflinge aus Funktionstest sind dem Auftrag nach Sonderprüfung durch den Meister zuzuführen
3. Archivierung 4.2-FB-05 durch Meister
4. Besonderheiten/Ah Eichungen/Änderungen sind in 4.2-FB-05 zu dokumentieren
5. Für Reparaturen ist vorliegende PA_ außer Punkt 11. ebenso gültig

2. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Sicherheitsdatenblätter der benutzten Komponenten.
Arbeitsschutzvorschriften.

4.2-FB-04 Checkliste Wartung
4.2-FB-05 Seriennummernprotokoll

4.2-AA-16 Fallschutzläufer
4.2-AA-19 Montage Seegerring f. Fallschutzläufer
4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung
4.2-AA-39 Einstellung Fallschutzläufer

| Freigabe: | |
|---|---|
| Erstellt: | Freigegeben |
| Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen | Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen |
| Datum: | Datum: |

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-03 Creator: [Lisa Noll](#) Date: 21/01/2022 08:50

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-03?rev=1642755042>

Last update: 2025/08/28 12:40

