


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung		
	AA = Arbeitsanweisung		
	FB = Formblatt		
	PA = Prüfanweisung		
Titel:		Nr.:	
<div><div><div>1. Zweck / Ziel:</div><div>Sichere und fehlerfreie Montage des Clifler</div></div><div><div>2. Geltungsbereich:</div><div>WZB Montage Clifler</div></div><div><div>3. Beschreibung der Inhalte:</div><div>Kurzbeschreibung der Montage des Clifler</div></div><div><div>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</div><div><div><div>• Zeichnung 435.20.001 (x)</div><div>• Zeichnung 435.20.066 (x)</div><div>• Zeichnung 435.20.074 (x)</div><div>• Zeichnung 435.20.071 (x)</div><div>• Zeichnung 435.20.065 (x)</div><div>• 4.2-PA-27 Endabnahmeprüfung für Clifler Typ 7030.01</div><div>• 4.1-AA-01 Bearbeitung von Retouren, Reparaturen, Rekl.</div><div>• 4.2-FB-09 Erstabnahmen, Reklä.,Rep., und Retouren.</div><div>• 4.2-AA-20 Werkenselbstprüfung</div><div>• 4.2-PA-29 Reparaturaufnahme für Fallschutzläufer und Clifler</div></div></div></div></div>			

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-76?rev=1638183071>

Last update: 2025/08/28 12:40

