

# Arbeitsanweisungen

Hier werden die HACA - Arbeitsanweisungen aufgelistet. (In Arbeit)

{searchform ns=haca:Fachbereiche:Qualitätssicherung:Handbuch:arbeitsanweisungen}

## 3 Führungsprozesse

### 3.1

[3.1-AA-01 Prüfungen in der Entwicklung](#)

[3.1-AA-02 Prüfkommision für Verbesserungsvorschläge](#)

## 4 Kernprozesse

### 4.1

[4.1-AA-01 Bearbeitung von Retouren, Reparaturen und Reklamationen](#)

[4.1-AA-02 Bearbeitung im Stammhaus](#)

### 4.2

[4.2-AA-01 TEIJO/C-1600 Ind.-Waschanlage](#)

[4.2-AA-02 Roboterschweißanlage](#)

[4.2-AA-03 WIGO Doppelendprofiler](#)

[4.2-AA-04 TEIJO/C-300-2 Ind. Waschanlage](#)

[4.2-AA-05 Ständerbohrmaschine](#)

[4.2-AA-06 Rohreinziehmaschine](#)

[4.2-AA-07 Schleifen und Bürsten](#)

[4.2-AA-08 Biegen](#)

[4.2-AA-09 Schutzgasschweißen MIG / MAG](#)

[4.2-AA-10 Aufsteckschuhe](#)

[4.2-AA-11 FIFO](#)

- 4.2-AA-12 Mehrspindelbohrmaschine
- 4.2-AA-13 Horizontalbiegemaschine
- 4.2-AA-14 Pulveranlage
- 4.2-AA-15 Kaltkreissägen K1, K2, K3 und Trennjäger
- 4.2-AA-16 Fallschutzläufer
- 4.2-AA-17 Einsatz und Handhabung der Kehrmaschine
- 4.2-AA-18 Transport und Lagerung oberflächenbehandelter Leitern
- 4.2-AA-19 Seegerringmontage für Fallschutzläufer
- 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung
- 4.2-AA-30 Holzzuschnitt
- 4.2-AA-31 Vierseitenhobelmaschine
- 4.2-AA-32 Stufenlackieranlage
- 4.2-AA-33 Holzstufen-Bohrautomat
- 4.2-AA-34 Bearbeitungszentrum
- 4.2-AA-35 Holzleitern Montage manuell
- 4.2-AA-36 Leiterlackieranlage
- 4.2-AA-37 Werkzeug-, Vorrichtungs- und Sondermaschinenbau
- 4.2-AA-38 CNC-Bearbeitung Werkzeugbau
- 4.2-AA-39 Einstellung Fallschutzläufer
- 4.2-AA-40 Einholmleiter Vormontage
- 4.2-AA-41 Einholmleiter Endmontage
- 4.2-AA-42 Holm Stanzanlage
- 4.2-AA-43 Montage oberflächenbehandelter Teile
- 4.2-AA-44 Bördelanlage
- 4.2-AA-45 Montage GFK Leitern
- 4.2-AA-50 Endmontage Rollbeschläge
- 4.2-AA-51 Endmontage Tritte
- 4.2-AA-52 Endmontage Stufenstehleitern

- 4.2-AA-53 Endmontage Stufen nieten
- 4.2-AA-54 Endmontage Steigteile Podestleitern und Montagetreppen
- 4.2-AA-55 Einwickelmaschine
- 4.2-AA-56 Endmontage Regalleiter
- 4.2-AA-57 Montage Vario Step
- 4.2-AA-58 Endmontage DBE
- 4.2-AA-60 WIG Schweißen AL VA
- 4.2-AA-61 Exzenterpressen
- 4.2-AA-62 Schweißautomat Stähler
- 4.2-AA-63 EBU Bandanlage
- 4.2-AA-64 Gleitschleifanlage
- 4.2-AA-65 Pulvern von Edelstahlteilen
- 4.2-AA-66 Pulvern von Stahlteilen
- 4.2-AA-67 Pulvern von verzinkten Teilen
- 4.2-AA-68 Pulvern von Aluminiumteilen
- 4.2-AA-69 Funktionsprüfung Sandsacktest
- 4.2-AA-70 Funktionsprüfung Sandsacktest Stoßkraft
- 4.2-AA-71 Abreißversuche Stufenwinkel
- 4.2-AA-72 Montage von Bügel und Spannhülse
- 4.2-AA-73 Montage Schrumpfschlauch
- 4.2-AA-74 Schraubensicherungslack auftragen
- 4.2-AA-75 Reinigung Bauteile Fallschutzläufer
- 4.2-AA-76 Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01
- 4.2-AA-77 Montageanleitung Fallschutzläufer MultiSafe
- 4.2-AA-78 Montageanleitung Karabiner

## **5 Unterstützungsprozesse**

## 5.1

5.1-AA-01 Vormuster, Erstmuster

5.2-AA-01 Stücklistenverwaltung

## 5.2

5.2-AA-02 Zeichnungsverteilung und Archivierung

5.2-AA-03 Musterherstellung und -beschaffung

5.2-AA-04 Teilestämme

5.2-AA-05 Mengeneinheiten bei Zubehör-Sets

5.2-AA-06 Teilenummern Ersatzteile und Verkaufsbaugruppen

5.2-AA-07 Wartungsplan Durchlaufpulveranlage

5.2-AA-08 Wartungsplan Handpulveranlage

5.2-AA-09 Matchcodenorm

5.2-AA-10 Teilestammanlage Stammlagerort 0000601

5.2-AA-11 Teilestammanlage Konfigurator 04\_xxxxxxxx

## 5.4

5.4-AA-01 Arbeitspläne und Vorgabezeiten verwalten

5.4-AA-02 Lagergruppen, -orte, -bestände, Stellplätze

5.4-AA-03 Fertigungsprozess DV

5.4-AA-04 Verwendung der Buchungsschlüssel bei manueller Lagerbuchung

5.4-AA-05 Verwaltung der Betriebsmittel

5.4-AA-06 Vorgabezeitenermittlung

5.4-AA-07 Dispositionsdaten verwalten

5.4-AA-08 BDE Lohnscheinerfassung

5.4-AA-09 Schüttgut

5.4-AA-10 Etiketten drucken

5.4-AA-11 Kostenplanung

5.4-AA-12 Produktkalkulation

5.4-AA-13 Vergabe von PPS-Auftragsnummern

## 5.5

5.5-AA-01 Beschaffung

5.5-AA-02 Bestellungen

5.5-AA-03 Lieferantenbewertung

5.5-AA-04 Rechnungsprüfung

5.5-AA-06 Wareneingang Beistellteile

5.5-AA-07 Prüflehre Hutprofil roh

5.5-AA-09 Kennzeichnung HACA QS

5.5-AA-10 Prüflehre für Holmbügel Ø 48,3mm und Ø 33,7mm, veredelt

5.5-AA-11 Übersichtsliste für Verpackung, MA, Kontrollblatt, Aufkleber

## 5.6

5.6-AA-01 Kommissionierung

5.6-AA-02 Versandpapiere

5.6-AA-03 Begleitpapiere

5.6-AA-04 Versandfertigung

5.6-AA-05 Warenbereitstellung und Verladen

5.6-AA-06 Entnahme aus Verkaufslager

5.6-AA-07 Einwickelmaschine

5.6-AA-08 Arbeits- und Organisationsanweisung

## 5.7

5.7-AA-01 Datensicherung für Benutzer Bildschirmarbeitsplatz

*Tassilo Andretzky* Date: 2021/08/30 11:38

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:mainmenu?rev=1657637379>

Last update: **2025/08/28 12:40**

