

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung
	AA = Arbeitsanweisung
	✓ FB = Formblatt
	PA = Prüfanweisung
Titel: Formblatt, Datenbank- Erstmusterprüfung. Bsp. Gitterrost 600x800x80 tzn.	Nr.: HACA 5.1-FB-05

Messpos.	Nennmaß	Toleranzvorgabe	Istmaß	Prüfentscheid		
6	12 mm	+ 0,2 mm - 0,2 mm	12 mm	Go 12,20 mm Gu 11,80 mm	i.O	
7	24 mm	+ 0,2 mm - 0,2 mm	24 mm	Go 24,20 mm Gu 23,80 mm	i.O	
8	10 mm	+ 0,2 mm - 0,2 mm	10 mm	Go 10,20 mm Gu 9,80 mm	i.O	
9	51 mm	+ 0,3 mm - 0,3 mm	51 mm	Go 51,30 mm Gu 50,70 mm	i.O	
10	6 mm	+ 0,1 mm - 0,1 mm	6 mm	Go 6,10 mm Gu 5,90 mm	i.O	
11	18 mm	+ 0,2 mm - 0,2 mm	18 mm	Go 18,20 mm Gu 17,80 mm	i.O	
12	80 mm	+ 0,3 mm - 0,3 mm	80 mm	Go 80,30 mm Gu 79,70 mm	i.O	
13	800 mm	+ 0 mm - 2 mm	800 mm	Go 800,00 mm Gu 798,00 mm	i.O	
1	600 mm	+ 0 mm - 2 mm	600 mm	Go 600,00 mm Gu 598,00 mm	i.O	
2	51 mm	+ 0,3 mm - 0,3 mm	51 mm	Go 51,30 mm Gu 50,70 mm	i.O	
3	20 mm	+ 0,2 mm - 0,2 mm	20 mm	Go 20,20 mm Gu 19,80 mm	i.O	
4	18 mm	+ 0,2 mm - 0,2 mm	18 mm	Go 18,20 mm Gu 17,80 mm	i.O	
5	47 mm	+ 0,3 mm - 0,3 mm	47 mm	Go 47,30 mm Gu 46,70 mm	i.O	



HACA
LEITER

6.Prüfkriterien:

- Die Prüflehre muss sich leicht über die ganze Hutprofilschiene ziehen lassen.
- Ein Aufsetzen und überziehen der Prüflehre wie in den Bildern 2, 3 und 4 beschrieben, ist nur möglich, wenn die Profilenden und die Lauffläche frei von fehlerhaften Stellen sind.
- Sollten bei der Wareneingangsprüfung, Hutprofilschienen gefunden werden, an der sich die Prüflehre wegen fehlerhaften Stellen nicht aufsetzen, oder überziehen lässt, sind diese auszusortieren und als Gesperrt zu kennzeichnen. In diesen Fall ist das weitere Vorgehen und der Prüfumfang mit der QS abzusprechen.
- **Soweit nicht anders festgelegt muss von jeder Lieferung ein Bund je Größe = 50ST überprüft werden.**
- Sollte die Prüflehre aufgrund von Beschädigungen, oder Abnutzung, ihrer zugedachten Bestimmung nicht mehr nachkommen können, ist umgehend ein Austausch, oder die Reparatur über die QS zu veranlassen.

6.1 Handhabung der Prüflehre:




Bild Nr.2 Prüflehre- Ansetzen.



Bild Nr.3 Prüflehre- Aufschieben.



Bild Nr.4 Prüflehre über die gesamte Länge des Profils ziehen.

Freigabe	
geprüft:	freigegeben:
Name:	Name:
Datum:	Datum:

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:formblaetter:5.1-fb-05 Creator: [Lisa Noll](#) Date: 05/04/2022 06:42

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:formblaetter:5.1-fb-05?rev=1649141148>

Last update: 2025/08/28 12:40

