

Prüfanweisungen

Hier werden die HACA - Prüfanweisungen aufgelistet. (In Arbeit)

4 Kernprozesse

4.2

4.2-PA-01 Biegen von Rohren Ondomat

4.2-PA-02 Montage Fallschutzläufer

4.2-PA-03 Leiterschweißanlage

4.2-PA-04 Montage Regalleiter

4.2-PA-05 Verpacken und Wickeln

4.2-PA-06 Montage Steigleitern

4.2-PA-07 Montage Stufen nielen

4.2-PA-08 Stufenstehleiter

4.2-PA-09 Tritte

4.2-PA-10 Montage Rollen

4.2-PA-11 Verarbeitung von eloxierten Ovalrohrholmen

4.2-PA-12 Gitterschnitt

4.2-PA-13 Schichtdicke Handpulvern

4.2-PA-14 Vario Step

4.2-PA-15 Prüfablauf Fallschutzläufer 0529.71

4.2-PA-16 Prüfablauf Fallschutzläufer 0529.72

4.2-PA-17 Überprüfung TRISAFE-Verschluss und Schrumpfschlauch

4.2-PA-18 Überprüfung der Laufeigenschaften

4.2-PA-19 Ermitteln der Zugkraft Fallschutzläufer

4.2-PA-20 Überprüfung Zugkraftbegrenzung mit Maschine

4.2-PA-21 Überprüfung Fallschutzschienen roh

4.2-PA-22 Endabnahmeprotokoll

4.2-PA-25 Überprüfung Boxgehäuse

4.2-PA-26 Überprüfung Holzqualität Holme, Stufen, Sprossen

4.2-PA-27 Endabnahmeprüfung für Clifter 7030.01

4.2-PA-28 Endabnahmeprüfung für Fallschutzläufer 0529.74.xx

4.2-PA-29 Reparaturaufnahmen für Fallschutzläufer

4.2-PA-30 Funktionstest pneumatische Steuerung

5 Unterstützungsprozesse

5.1

5.1-PA-02 Kriterien Produktqualität nach TZN

5.1-PA-03 Prüfnorm 320

5.1-PA-04 Prüflehre Hutprofil Verbinder

5.1-PA-05 Prüflehre Hutprofil Lauffläche

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisung:mainmenu Creator: Lisa Noll
Date: 19/01/2022 10:59

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisung:mainmenu?rev=1657619707>

Last update: 2025/08/28 12:40

