


|                               |                        |   |
|-------------------------------|------------------------|---|
| Management-System<br>Handbuch | VA = Verfahrensweisung |  |
|                               | AA = Arbeitsweisung    |   |
|                               | FB = Formblatt         |   |
|                               | ✓ PA = Prüfanweisung   |   |

**Titel: Kriterien Produktqualität nach tzn ZP 21** Nr.: HACA 5.2-PA-02

| Lfd. Nr. | Prüfmerkmal Soll-/Grenzwert   | Messgerät Prüfnorm   | Prüfstelle | Prüfumfang                          | Dokumentation | mögliche Fehler  | Maßnahmen bei Fehler  |
|----------|---|--|------------|-------------------------------------|---------------|--|---|
| 1        | Prozessfreigabe /<br>Erstmusterstückprüfung<br>nach Zeichnung /<br>Skizze | - visuell<br>- Schieblehre<br>- Winkel<br>- Bandmaß<br>- Lehre | Einrichten | 1/AB<br>oder<br>1/gleicher<br>Länge | Lohnschein    | - Faltenbildung<br>- Risse   | - Prozess<br>stoppen<br>-<br>Vorgesetzten<br>informieren<br>-<br>Verbesserung<br>veranlassen  |
| 2        | Keine Veränderung des<br>Anschlagmaß                                      | Visuell  | PR         | 1/30                                | Lohnschein    | - Anschlag nicht<br>fest<br>- kein Anschlag<br>- falsch<br>eingestellter<br>Anschlag | - Prozess<br>stoppen<br>-<br>Vorgesetzten<br>informieren<br>-<br>Verbesserung<br>veranlassen<br>- Prüfen der<br>Teile bis zur<br>letzten i. O.<br>Prüfung |
| 3        | Winkel/Biegung nach<br>Zeichnung i.O. oder<br>n.i.O.                      | Prüflehre<br>PR  | PR         | 1/30                                | Lohnschein    | - Biegeradius<br>nicht nach<br>Vorgabe<br>- Faltenbild<br>- Oberflächenrisse         | - Prozess<br>stoppen<br>-<br>Vorgesetzten<br>informieren<br>-<br>Verbesserung<br>veranlassen<br>- Prüfen der<br>Teile bis zur<br>letzten i. O.<br>Prüfung |
| 4        | Ablage der Teile für<br>Folgearbeitsgänge                                 | visuell  | PR         | 1/30                                | Lohnschein    | Entnahme bei<br>Folgearbeitsgänge<br>schwierig                                       | - Prozess<br>stoppen<br>-<br>Vorgesetzten<br>informieren<br>- ggf.<br>korrigieren   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Freigabe:</b>                              |   |
| Erstellt:                                     | Freigegeben                                   |
| Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen | Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen |
| Datum:  | Datum:  |

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-01?rev=1642680845>

Last update: **2025/08/28 12:40**

