

Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	✓ PA = Prüfanweisung	

Titel: Verpacken und Wickeln	Nr.: HACA 4.2-PA-05	
-------------------------------------	---------------------	--

Lfd. Nr.	Prüfmerkmal Soll-/Grenzwert	Messgerät Prüfnorm	Prüfstelle	Prüfumfang	mögliche Fehler	Maßnahmen bei Fehler					
1	Oberfläche frei von Schädigungen	visuell	PR	FIP	Kratzer, Beulen, Lack, Verzinkungsfehler, Risse in Holzstufen	Vorgesetzten informieren Falschteile aussortieren Prozess stoppen					
2	Lagerung/ Transport	visuell	PR	FIP	schlechte Lagerung Probleme mit Handling	Vorgesetzten informieren Verbesserung veranlassen					
3	Warenkennzeichnung	visuell	PR	FIP	Etikett fehlt Warenanhänger fehlt keine Identifikation möglich	Vorgesetzten informieren Verbesserung veranlassen Prozess stoppen					
Erklärung: PR = Produktionsmitarbeiter FIP = fortlaufend im Prozess		Bemerkung:									
Mitgelrende Dokumente und Unterlagen:											
4.2-AA-18 Transport und Lagerung oberflächenbehandelter Artikel 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung 5.6-AA-07 Böhl Einwickel-Maschine SK 09010204 a Skizze-Einfädelhilfe für Folie											
Freigabe:											
Erstellt:		Freigegeben									
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-13] Freigabe offen		Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27] Freigabe offen									
Datum:		Datum:									

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-05 Creator: [Lisa Noll](#) Date: 21/01/2022 09:52

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-05>

Last update: 2025/08/28 12:40

