


Management-System Handbuch	✓ VA = Verfahrensweisung	
	AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Prüfmittel</b>		Nr.: HACA 5.1-VA-02
<b>1. Zweck / Ziel:</b>		
Sicherstellung der Gebrauchsfähigkeit und Genauigkeit.		
<b>2. Geltungsbereich:</b>		
Alle gekennzeichneten Prüfmittel bei HACA. Ausnahme: Vergleichsmuster und Messmittel die nicht der PMÜ unterliegen (Gekennzeichnet)		
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>		
<p>Beim Einsatz neuer Prüfmittel muss in Verbindung mit dem zu prüfenden Produkt eine Prüfmittleignung mittels Messmitteluntersuchung durchgeführt werden. Bei Neuteilen wird im Rahmen der Projekt- und Qualitätsplanung entsprechende Prüfmittel berücksichtigt. Sämtliche Prüfmittel müssen durch eine dauerhaft aufgebrachte Prüfmittel- Nr. gekennzeichnet sein (z.B. durch einen Elektro-Schreiber oder einer Gravierung). Die Kennzeichnung nach erfolgter i.O. - Prüfung erfolgt mittels Prüfplakette, (ähnlich TÜV Stempel), aus der das Datum der nächsten Überprüfung hervorgeht. Für jede Jahreszahl ist eine andere Farbe vorgesehen. Die Nummernvergabe ist so festgelegt, dass die Prüfmittel - Nr. aus einer Vorziffer für die Prüfmittelgruppe und einer fortlaufenden Nummer besteht.</p> <p>Beispiel:                  01-005 (anzeigendes Messmittel mit laufender Nummer)                  02-010 (Lehre z.B. gut/schlecht mit laufender Nummer)                  03-15 (sonstige mit laufender Nummer) z.B. Endmaßkasten...</p> <p>Bei Festlegung der Prüfungen für das jeweilige Prüfmittel sind einschlägige Normen und Standards zu Hilfe zu nehmen, ebenso wird der Prüfzyklus in Abhängigkeit von der Benutzungshäufigkeit festgelegt. Instandsetzungsbedürftige Prüfmittel müssen unverzüglich vom Benutzer an die Prüfmittelüberwachung gemeldet werden. Die Prüfmittel werden sofort eingezogen und deren Reparatur veranlasst. Der betroffene Mitarbeiter erhält Ersatz. Nach Reparatur erfolgt dessen Überprüfung. Bei i.O. - Ergebnis erfolgt ein Austausch mit dem Ersatz. Prüfmittel, die nicht mehr instandgesetzt werden können und somit unbrauchbar sind, müssen eingezogen werden und werden reachiviert und erhalten in der Datenbank den Status „verschrottet“ Prüfmittel, die nicht auffindbar sind, erhalten in der Datenbank den Status „nicht auffindbar“. Der Benutzer erhält Ersatz.</p> <p>Sonderregelung:                  Vorrichtungen/Schablonen, die zur Herstellung von Teilen genutzt werden, sowie Prüfstifte unterliegen einer visuellen Begutachtung beim Einsatz durch den Mitarbeiter.</p>		
<b>4. Referenz Normale:</b>		
Prüfmittel-ID	Verwendung	
03-100	Kalibrierung von Analogen und Digitalen Messschiebern	
03-110	Kalibrierung vom Innenmaß bei Analogen und Digitalen Messschiebern	
03-101	Kalibrierung von Bügelmessschrauben	
03-102	Kalibrierung von Winkeln und Universalwinkel	
03-104	Kalibrierung von individuellen Maßen	
<b>5. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>		

SINIC PMV Software  
DIN 10012  
AA Werker - Selbstprüfung  
VDI / VDE /DGQ - Richtlinien  
Haca 4\_2-AA-20-2 Werker Selbstprüfung



Viewer does not support full SVG 1.1

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:verfahrensanweisungen:haca-5-1-va-02?rev=1638348722>

Last update: **2025/08/28 12:40**

