








Liste aller Einträge

Produkt	Beschreibung	Anlage	Status
Vario ortsfest	Position Maße SH 2 falsch		<input checked="" type="checkbox"/> Erledigt
ortsfest	Angabe der Gegengewichte und Gehwegplatten etc. auf der Zeichnung		<input checked="" type="checkbox"/> Erledigt
ortsfest	Auf der Zeichnung fehlt der Hinweis der Sonderanfertigung für die Normauswahl Haca Sonderbau		<input checked="" type="checkbox"/> Erledigt
ortsfest	Für die ortsfesten Zeichnung wird mehr und mehr eine Drauf und Seitenansicht gewünscht		<input checked="" type="checkbox"/> Erledigt
	Datumseingabe verbessern; grau hinterlegt schwer zu unterscheiden, ob schon eingegeben		<input type="checkbox"/> Zurückgestellt
ortsfest	Prüfen wo das 13er Leiterteil ersetzt werden kann, da zu teuer		<input type="checkbox"/> Zurückgestellt
ortsfest	Step-Dateien, Andruck des aktuellen Bestätigungsfenster und Hinweis, dass die Zeichnung keine Bohrschablone ist		<input checked="" type="checkbox"/> Erledigt
	TI-Nummer soll auch auf Folgeseiten übernommen werden		<input type="checkbox"/> Zurückgestellt
ortsfest	Step-Dateien, Wandhalter verschiebbar		<input checked="" type="checkbox"/> Abgelehnt
Vario ortsfest	Lichte Höhe Eingabe zu senkrechter Höhe wechseln		<input checked="" type="checkbox"/> Abgelehnt
ortsfest	Haca Sonderbau Aufstiegshöhe unbegrenzt machen		<input checked="" type="checkbox"/> Abgelehnt
	Zugriff für Händler auf externe Vorgänge von Kunden		<input checked="" type="checkbox"/> Abgelehnt
ortsfest	Größen für Übersteigteile hinterlegen		<input checked="" type="checkbox"/> Erledigt
Vario ortsfest	Stufentiefe für Blechgitterrost wird falsch übertragen; 150 statt 240		<input checked="" type="checkbox"/> Erledigt
	Die Sortierung der Projekte und neuen Projekte ändern; Neues Produkt, nicht gespeicherte Projekte, gespeicherte Projekte (aktuellste oben)		<input checked="" type="checkbox"/> Erledigt
	Meldung und Änderungsvorschläge bei Eingaben, die nicht funktionieren, verbessern/klarer gestalten; Logik hinter Lösungsfindung anschauen		<input type="checkbox"/> Zurückgestellt
ortsfest	Plattformpflicht !?, Türchenpflicht !?, Vorteil Durchsteigesicherung, Sicherungstür Unterschiede erklären		<input type="checkbox"/> Zurückgestellt
	Anwendervideos, Erklärungen für Abkürzungen, Normauswahl (Katalogbild einbinden), Bilder zur Erklärung		<input type="checkbox"/> Zurückgestellt

Produkt	Beschreibung	Anlage	Status
	Onlineprojektsuche verbessern: Anzeige, dass er noch sucht		<input type="radio"/> Zurückgestellt
	Manchmal wird nicht die komplette Textlänge übernommen (Textfeld innerhalb der Konfiguration)		<input type="radio"/> Zurückgestellt
	Sachmerkmale teilweise irreführende Bezeichnung; klären inwieweit die Bezeichnung geändert werden kann		<input type="radio"/> Zurückgestellt
ortsfest	Rückenschutz bei Höhe 2200 niedriger, wie Norm vorgibt; Besteigesicherung für Tür ?!		<input type="radio"/> Zurückgestellt
Vario ortsfest	Versuche machen, um Grenzwerte für 45° festzulegen		<input type="radio"/> Zurückgestellt
Vario ortsfest	Treppenendstütze seitlicher Ausstieg		<input type="radio"/> Zurückgestellt
ortsfest	Manche Kunden brauchen/wollen mehr Leiterzüge innerhalb einer Anlage. Momentan sind maximal 4 Züge möglich		<input type="radio"/> Zurückgestellt
ortsfest	3. Zusatzpodest für Leiterzüge möglich machen		<input type="radio"/> Zurückgestellt
ortsfest	Prüfen wo das 7er/10er/(13er) Übergangsstück die kleinen ersetzen kann		<input type="radio"/> Zurückgestellt
ortsfest	Prüfen wo das 13er Leiterteil ersetzt werden kann, da zu teuer		<input type="radio"/> Zurückgestellt
ortsfest	Aufstellung nach Leiterzügen, wie bei Leiterteilen selber. Bessere Zuordnung für den Kunden		<input checked="" type="radio"/> Erledigt
ortsfest	"Wandhalter prüfen(Aufbau) Positionierung Podestwandhalter große Platte"		<input type="radio"/> In Bearbeitung
Schachtleiter			<input checked="" type="radio"/> Erledigt
Vario ortsfest	Wenn LW 600 bestätigt wird, laufen Konfigurationen teilweise an anderen Stellen in Fehler		<input type="radio"/> In Bearbeitung
Vario ortsfest	"Einschränkung der Ballastierung aufgrund der Anbindung/Kollision mit Geländerstütze wegnehmen Zeichnung mit Vermerk versehen, dass das Geländer und Ballastierung sich im Auftragsfall noch verändern können"		<input checked="" type="radio"/> Erledigt
Vario ortsfest	Lichte Höhe bei 450 mm Startwert möglich machen (SH 500)		<input type="radio"/> In Bearbeitung
Vario ortsfest	Vario Türchen		<input type="radio"/> In Bearbeitung
Vario ortsfest	Vario Abstützung; Artikelnummer auf Stüli teilweise nicht korrekt		<input type="radio"/> In Bearbeitung
Vario ortsfest	Schnittwinkel für abgewinkelte Füße W1 fehlt in der Tabelle		<input type="radio"/> In Bearbeitung
	CSV/Excel Liste mit Stückliste für Verkauf, um diese den Händlern bereitzustellen		<input type="radio"/> In Bearbeitung

Produkt	Beschreibung	Anlage	Status
ortsfest	Zugband dank verstärkter Wandhalter nicht notwendig		 In Bearbeitung
ortsfest	Kunde wünscht sich Steigleiter in Aluminium nach 18799. Auswahl in Tacton möglich machen.		 Abgelehnt
ortsfest	Test		

[CSV-Export](#)

Eingabe Feedback

Page: haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht2 Creator: [Tassilo Andretzky](#) Date: 18/09/2024 10:37

From:

<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:

<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht2?rev=1727092893>

Last update: **2025/08/28 12:40**

