




Liste aller Einträge

Auslöser	Produkt	Beschreibung	Anlage
Gartner	Vario ortsfest	Position Maße SH 2 falsch	
Rühl	ortsfest	Angabe der Gegengewichte und Gehwegplatten etc. auf der Zeichnung	
Rühl	ortsfest	Auf der Zeichnung fehlt der Hinweis der Sonderanfertigung für die Normauswahl Haca Sonderbau	
Spey	ortsfest	Für die ortsfesten Zeichnung wird mehr und mehr eine Drauf und Seitenansicht gewünscht	
Vertretertagung		Datumseingabe verbessern; grau hinterlegt schwer zu unterscheiden, ob schon eingegeben	
Vertretertagung	ortsfest	Prüfen wo das 13er Leiterteil ersetzt werden kann, da zu teuer	
Vertretertagung	ortsfest	Step-Dateien, Andruck des aktuellen Bestätigungsfenster und Hinweis, dass die Zeichnung keine Bohrschablone ist	
Vertretertagung		TI-Nummer soll auch auf Folgeseiten übernommen werden	
Vertretertagung	ortsfest	Step-Dateien, Wandhalter verschiebbar	
Kettenbach	Vario ortsfest	Lichte Höhe Eingabe zu senkrechter Höhe wechseln	
	ortsfest	Haca Sonderbau Aufstiegshöhe unbegrenzt machen	
Händlertagung		Zugriff für Händler auf externe Vorgänge von Kunden	
Vertretertagung	ortsfest	Größen für Übersteigteile hinterlegen	
Kettenbach	Vario ortsfest	Stufentiefe für Blechgitterrost wird falsch übertragen; 150 statt 240	
Vertretertagung		Die Sortierung der Projekte und neuen Projekte ändern; Neues Produkt, nicht gespeicherte Projekte, gespeicherte Projekte (aktuellste oben)	
Vertretertagung		Meldung und Änderungsvorschläge bei Eingaben, die nicht funktionieren, verbessern/klarer gestalten; Logik hinter Lösungsfindung anschauen	
Händlertagung	ortsfest	Plattformpflicht ?!, Türchenpflicht ?!, Vorteil Durchsteigesicherung, Sicherheitstür Unterschiede erklären	
Vertretertagung		Anwendervideos, Erklärungen für Abkürzungen, Normauswahl (Katalogbild einbinden), Bilder zur Erklärung	
Vertretertagung		Onlineprojektsuche verbessern: Anzeige, dass er noch sucht	

Auslöser	Produkt	Beschreibung	Anlage
Fritz		Manchmal wird nicht die komplette Textlänge übernommen (Textfeld innerhalb der Konfiguration)	
Spey		Sachmerkmale teilweise irreführende Bezeichnung; klären inwieweit die Bezeichnung geändert werden kann	
Händlertagung	ortsfest	Rückenschutz bei Höhe 2200 niedriger, wie Norm vorgibt; Besteigesicherung für Tür ?!	
Intern	Vario ortsfest	Versuche machen, um Grenzwerte für 45° festzulegen	
Gartner	Vario ortsfest	Treppenendstütze seitlicher Ausstieg	
	ortsfest	Manche Kunden brauchen/wollen mehr Leiterzüge innerhalb einer Anlage. Momentan sind maximal 4 Züge möglich	
WL München	ortsfest	3. Zusatzpodest für Leiterzüge möglich machen	
Schuster	ortsfest	Prüfen wo das 7er/10er/(13er) Übergangsstück die kleinen ersetzen kann	
Schuster	ortsfest	Prüfen wo das 13er Leiterteil ersetzt werden kann, da zu teuer	
Vertretertagung	ortsfest	Aufstellung nach Leiterzügen, wie bei Leiterteilen selber. Bessere Zuordnung für den Kunden	
Spey	ortsfest	"Wandhalter prüfen(Aufbau) Positionierung Podestwandhalter große Platte"	
Intern	Schachtleiter		
Intern	Vario ortsfest	Wenn LW 600 bestätigt wird, laufen Konfigurationen teilweise an anderen Stellen in Fehler	
Intern	Vario ortsfest	"Einschränkung der Ballastierung aufgrund der Anbindung/Kollision mit Geländerstütze wegnehmen Zeichnung mit Vermerk versehen, dass das Geländer und Ballastierung sich im Auftragsfall noch verändern können"	
Intern	Vario ortsfest	Lichte Höhe bei 450 mm Startwert möglich machen (SH 500)	
Kettenbach	Vario ortsfest	Vario Türchen	
Kettenbach	Vario ortsfest	Vario Abstützung; Artikelnummer auf Stüli teilweise nicht korrekt	
Kettenbach	Vario ortsfest	Schnittwinkel für abgewinkelte Füße W1 fehlt in der Tabelle	
Vertretertagung		CSV/Excel Liste mit Stückliste für Verkauf, um diese den Händlern bereitzustellen	
Gartner	ortsfest	Zugband dank verstärkter Wandhalter nicht notwendig	
Reimann	ortsfest	Kunde wünscht sich Steigleiter in Aluminium nach 18799. Auswahl in Tacton möglich machen.	
Andretzky	ortsfest	Test	

CSV-Export


- Position Maße
SH 2 falsch
 Erledigt
- Angabe der Gegengewichte und Gehwegplatten etc. auf der Zeichnung
 Erledigt
- Auf der Zeichnung fehlt der Hinweis der Sonderanfertigung für die Normauswahl Haca Sonderbau
 Erledigt
- Für die ortsfesten Zeichnung wird mehr und mehr eine Drauf und Seitenansicht gewünscht
 Erledigt
- Datumseingabe verbessern; grau hinterlegt schwer zu unterscheiden, ob schon eingegeben
 Zurückgestellt
- Prüfen wo das 13er Leiterteil ersetzt werden kann, da zu teuer
 Zurückgestellt
- Step-Dateien, Andruck des aktuellen Bestätigungsfenster und Hinweis, dass die Zeichnung keine Bohrschablone ist
 Erledigt
- TI-Nummer soll auch auf Folgeseiten übernommen werden
 Zurückgestellt
- Step-Dateien, Wandhalter verschiebbar
 Abgelehnt
- Lichte Höhe Eingabe zu senkrechter Höhe wechseln
 Abgelehnt
- Haca Sonderbau Aufstiegshöhe unbegrenzt machen
 Abgelehnt
- Zugriff für Händler auf externe Vorgänge von Kunden
 Abgelehnt
- Größen für Übersteigteile hinterlegen
 Erledigt
- Stufentiefe für Blechgitterrost wird falsch übertragen; 150 statt 240
 Erledigt
- Die Sortierung der Projekte und neuen Projekte ändern; Neues Produkt, nicht gespeicherte Projekte, gespeicherte Projekte (aktuellste oben)
 Erledigt
- Meldung und Änderungsvorschläge bei Eingaben, die nicht funktionieren, verbessern/klarer gestalten; Logik hinter Lösungsfindung anschauen
 Zurückgestellt
- Plattformpflicht ?!, Türchenpflicht ?!, Vorteil Durchsteigesicherung, Sicherungstür Unterschiede erklären
 Zurückgestellt
- Anwendervideos, Erklärungen für Abkürzungen, Normauswahl (Katalogbild einbinden), Bilder

zur Erklärung


- Zurückgestellt
- Onlineprojektsuche verbessern: Anzeige, dass er noch sucht
- Zurückgestellt
- Manchmal wird nicht die komplette Textlänge übernommen (Textfeld innerhalb der Konfiguration)
- Zurückgestellt
- Sachmerkmale teilweise irreführende Bezeichnung; klären inwieweit die Bezeichnung geändert werden kann
- Zurückgestellt
- Rückenschutz bei Höhe 2200 niedriger, wie Norm vorgibt; Besteigesicherung für Tür ?!
- Zurückgestellt
- Versuche machen, um Grenzwerte für 45° festzulegen
- Zurückgestellt
- Treppenendstütze seitlicher Ausstieg
- Zurückgestellt
- Manche Kunden brauchen/wollen mehr Leiterzüge innerhalb einer Anlage. Momentan sind maximal 4 Züge möglich
- Zurückgestellt
- 3. Zusatzpodest für Leiterzüge möglich machen
- Zurückgestellt
- Prüfen wo das 7er/10er/(13er) Übergangsstück die kleinen ersetzen kann
- Zurückgestellt
- Aufstellung nach Leiterzügen, wie bei Leiterteilen selber. Bessere Zuordnung für den Kunden
- Erledigt
- "Wandhalter prüfen(Aufbau)
Positionierung
Podestwandhalter große Platte"
- In Bearbeitung
- Erledigt
- Wenn LW 600 bestätigt wird, laufen Konfigurationen teilweise an anderen Stellen in Fehler
- In Bearbeitung
- "Einschränkung der Ballastierung aufgrund der Anbindung/Kollision mit Geländerstütze wegnehmen
Zeichnung mit Vermerk versehen, dass das Geländer und Ballastierung sich im Auftragsfall noch verändern können"
- Erledigt
- Lichte Höhe bei 450 mm Startwert möglich machen (SH 500)
- In Bearbeitung
- Vario Türchen
- In Bearbeitung
- Vario Abstützung; Artikelnummer auf Stüli teilweise nicht korrekt

 In Bearbeitung


- Schnittwinkel für abgewinkelte Füße W1 fehlt in der Tabelle

 In Bearbeitung

- CSV/Excel Liste mit Stückliste für Verkauf, um diese den Händlern bereitzustellen

 In Bearbeitung

- Zugband dank verstärkter Wandhalter nicht notwendig

 In Bearbeitung

- Kunde wünscht sich Steigleiter in Aluminium nach 18799. Auswahl in Tacton möglich machen.

 Abgelehnt

- Test

Eingabe Feedback

Page: haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht2 Creator: [Tassilo Andretzky](#) Date: 18/09/2024 10:37

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht2?rev=1727096601>

Last update: **2025/08/28 12:40**

