

Übersicht aller Feedbackeinträge

| Auslöser | Produkt | Art der Verbesserung | TI / TE - Nummer | Thema | Beschreibung | Anlage | Status |
|-----------------|----------------|----------------------|------------------|---|--|---|---|
| Gartner | Vario ortsfest | Fehler | TE2408-0855 | Vario Überbrückung Bemaßung | Position Maße SH 2 falsch |  | <input checked="" type="checkbox"/> Erledigt |
| Rühl | ortsfest | Wunsch | TI2404-0168 | Information Gegengewicht Zeichnung | Angabe der Gegengewichte und Gehwegplatten etc. auf der Zeichnung |  | <input checked="" type="checkbox"/> Erledigt |
| Rühl | ortsfest | Fehler | TI2309-0060 | Sonderanfertigungstext Zeichnung | Auf der Zeichnung fehlt der Hinweis der Sonderanfertigung für die Normauswahl Haca Sonderbau |  | <input checked="" type="checkbox"/> Erledigt |
| Spey | ortsfest | Feedback | | Zeichnungsansichten | Für die ortsfesten Zeichnung wird mehr und mehr eine Drauf und Seitenansicht gewünscht | | <input checked="" type="checkbox"/> Erledigt |
| Vertretertagung | | Feedback | | TCSite Datumseingabe | Datumseingabe verbessern; grau hinterlegt schwer zu unterscheiden, ob schon eingegeben | | <input type="checkbox"/> Zurückges tellt |
| Vertretertagung | ortsfest | Wunsch | | 13er Leiterteil | Prüfen wo das 13er Leiterteil ersetzt werden kann, da zu teuer | | <input type="checkbox"/> Zurückges tellt |
| Vertretertagung | ortsfest | Wunsch | | Montageplan Anmerkung | Step-Dateien, Andruck des aktuellen Bestätigungsfenster und Hinweis, dass die Zeichnung keine Bohrschablone ist | | <input checked="" type="checkbox"/> Erledigt |
| Vertretertagung | | Wunsch | | TCSite TI-Nummer | TI-Nummer soll auch auf Folgeseiten übernommen werden | | <input type="checkbox"/> Zurückges tellt |
| Vertretertagung | ortsfest | Wunsch | | Wandhalter verschiebbar | Step-Dateien, Wandhalter verschiebbar | | <input checked="" type="checkbox"/> Abgelehnt |
| Kettenbach | Vario ortsfest | Wunsch | | Lichte Höhe überdenken und zu senkrechter Höhe ändern | Lichte Höhe Eingabe zu senkrechter Höhe wechseln | | <input checked="" type="checkbox"/> Abgelehnt |
| | ortsfest | Wunsch | | Aufstiegshöhe frei machen | Haca Sonderbau Aufstiegshöhe unbegrenzt machen | | <input checked="" type="checkbox"/> Abgelehnt |
| Händlertagung | | Feedback | | Zugriff auf externe Vorgänge | Zugriff für Händler auf externe Vorgänge von Kunden | | <input checked="" type="checkbox"/> Abgelehnt |
| Vertretertagung | ortsfest | Wunsch | | Übersteigteil Größen | Größen für Übersteigteile hinterlegen | | <input checked="" type="checkbox"/> Erledigt |
| Kettenbach | Vario ortsfest | Wunsch | | Blechgitterrost Sachmerkmal prüfen | Stufentiefe für Blechgitterrost wird falsch übertragen; 150 statt 240 | | <input checked="" type="checkbox"/> Erledigt |
| Vertretertagung | | Feedback | | Sortierung bei Extern | Die Sortierung der Projekte und neuen Projekte ändern; Neues Produkt, nicht gespeicherte Projekte, gespeicherte Projekte (aktuellste oben) | | <input checked="" type="checkbox"/> Erledigt |

| Auslöser | Produkt | Art der Verbesserung | TI / TE - Nummer | Thema | Beschreibung | Anlage | Status |
|-----------------|----------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Vertretertagung | | Feedback | | Änderungshinweise anpassen | Meldung und Änderungsvorschläge bei Eingaben, die nicht funktionieren, verbessern/klarer gestalten; Logik hinter Lösungsfindung anschauen | | <input type="radio"/> Zurückges tellt |
| Händlertagung | ortsfest | | | Hinweise überarbeiten | Plattformpflicht !?, Türchenpflicht !?, Vorteil Durchsteigesicherung, Sicherungstür Unterschiede erklären | | <input type="radio"/> Zurückges tellt |
| Vertretertagung | | Feedback | | Informationen | Anwendervideos, Erklärungen für Abkürzungen, Normauswahl (Katalogbild einbinden), Bilder zur Erklärung | | <input type="radio"/> Zurückges tellt |
| Vertretertagung | | Feedback | | Onlineprojektsuche | Onlineprojektsuche verbessern: Anzeige, dass er noch sucht | | <input type="radio"/> Zurückges tellt |
| Fritz | | Feedback | | Positionsbezogene Textfelder | Manchmal wird nicht die komplette Textlänge übernommen (Textfeld innerhalb der Konfiguration) | | <input type="radio"/> Zurückges tellt |
| Spey | | Feedback | | Sachmerkmale | Sachmerkmale teilweise irreführende Bezeichnung; klären inwieweit die Bezeichnung geändert werden kann |  | <input type="radio"/> Zurückges tellt |
| Händlertagung | ortsfest | Fehler | | Rückenschutzhöhe | Rückenschutz bei Höhe 2200 niedriger, wie Norm vorgibt; Besteigesicherung für Tür ?! | | <input type="radio"/> Zurückges tellt |
| Intern | Vario ortsfest | Wunsch | | Vario Überbrückung 45° | Versuche machen, um Grenzwerte für 45° festzulegen | | <input type="radio"/> Zurückges tellt |
| Gartner | Vario ortsfest | Wunsch | | Treppenendstütze seitlicher Ausstieg | Treppenendstütze seitlicher Ausstieg | | <input type="radio"/> Zurückges tellt |
| | ortsfest | Wunsch | | Anzahl der Leiterzüge | Manche Kunden brauchen/wollen mehr Leiterzüge innerhalb einer Anlage. Momentan sind maximal 4 Züge möglich | | <input type="radio"/> Zurückges tellt |
| WL München | ortsfest | Wunsch | | 3. Zusatzpodest | 3. Zusatzpodest für Leiterzüge möglich machen | | <input type="radio"/> Zurückges tellt |
| Schuster | ortsfest | Wunsch | | 7er/10er/(13er) Übergangsstücke | Prüfen wo das 7er/10er/(13er) Übergangsstück die kleinen ersetzen kann | | <input type="radio"/> Zurückges tellt |
| Schuster | ortsfest | Wunsch | | 13er Leiterteile | Prüfen wo das 13er Leiterteil ersetzt werden kann, da zu teuer | | <input type="radio"/> Zurückges tellt |

| Auslöser | Produkt | Art der Verbesserung | TI / TE - Nummer | Thema | Beschreibung | Anlage | Status |
|-----------------|----------------|----------------------|------------------|--|--|---|------------------|
| Vertretertagung | ortsfest | Wunsch | | Einteilung Rückenschutzverbinder | Aufstellung nach Leiterzügen, wie bei Leiterteilen selber. Bessere Zuordnung für den Kunden | | ☑ Erledigt |
| Spey | ortsfest | Fehler | TI2407-0157 | Wandhalter Kollision Zwischenpodest und Leiter | "Wandhalter prüfen(Aufbau) Positionierung Podestwandhalter große Platte" | | 📎 In Bearbeitung |
| Intern | Schachtleiter | Fehler | | Fußplatten prüfen | | | ☑ Erledigt |
| Intern | Vario ortsfest | Fehler | | LW 600 bestätigt führt zu Problemen | Wenn LW 600 bestätigt wird, laufen Konfigurationen teilweise an anderen Stellen in Fehler | | 📎 In Bearbeitung |
| Intern | Vario ortsfest | Wunsch | | Ballastierung für kleine Höhen | "Einschränkung der Ballastierung aufgrund der Anbindung/Kollision mit Geländerstütze wegnehmen Zeichnung mit Vermerk versehen, dass das Geländer und Ballastierung sich im Auftragsfall noch verändern können" | | ☑ Erledigt |
| Intern | Vario ortsfest | Fehler | | kleine Werte bei lichter Höhe möglich machen | Lichte Höhe bei 450 mm Startwert möglich machen (SH 500) | | 📎 In Bearbeitung |
| Kettenbach | Vario ortsfest | Fehler | | Vario Türchen | Vario Türchen | | 📎 In Bearbeitung |
| Kettenbach | Vario ortsfest | Fehler | | Vario Abstützung | Vario Abstützung; Artikelnummer auf Stüli teilweise nicht korrekt | | 📎 In Bearbeitung |
| Kettenbach | Vario ortsfest | Wunsch | | Schnittwinkel | Schnittwinkel für abgewinkelte Füße W1 fehlt in der Tabelle | | 📎 In Bearbeitung |
| Vertretertagung | | Feedback | | CSV Stückliste für Händler | CSV/Excel Liste mit Stückliste für Verkauf, um diese den Händlern bereitzustellen | | 📎 In Bearbeitung |
| Gartner | ortsfest | Fehler | TI2411-0222 | Zugband doppelt | Zugband dank verstärkter Wandhalter nicht notwendig |  | 📎 In Bearbeitung |
| Reimann | ortsfest | Wunsch | TI2412-0049 | Steigleiter in Aluminium | Kunde wünscht sich Steigleiter in Aluminium nach 18799. Auswahl in Tacton möglich machen. | | ⊗ Abgelehnt |

CSV-Export

Page: haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht Creator: [Tassilo Andretzky](#) Date: 18/09/2024 10:29

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht?rev=1749710566>

Last update: **2025/08/28 12:40**

