

# Vertreter-Information VI 17/2022

## 3tlg. FW-Schiebeleiter 1471501000

Durch die verschraubte Holm-/Sprossenverbindung ist unsere Feuerwehr Schiebeleiter 1471501000 sehr reparaturfreundlich.

Seit wir die Leiter im Programm haben, wurde sie immer wieder mal aus technischer Sicht oder aufgrund der Norm angepasst und weiterentwickelt. Das bedeutet auch, dass sich immer wieder einmal Kleinigkeiten an der Leiter geändert haben. Aufgrund der daraus resultierenden immer schlechter werdenden Ersatzteilversorgung für die Schiebeleiter, haben wir uns dazu entschlossen, nur noch eine eingeschränkte Versorgung für Leitern ab Baujahr 11.2012 aufrecht zu erhalten.

Unsere Ersatzteilliste -Sachstand von der letzten Vertretertagung- hat weiterhin ihre Gültigkeit:

[ersatzteile\\_1471501.pdf](#)

Diese Liste finden Sie natürlich auch im Ersatzteilkatalog auf unserer Homepage.

13.05.2022/syp/tb

Page: haca:infos:vertreterinformation:vi\_17-2022 Creator: [Beatrix Herzog](#) Date: 13/05/2022 08:44

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
[https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi\\_17-2022?rev=1652432712](https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi_17-2022?rev=1652432712)

Last update: **2025/08/28 12:40**

