Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	HACA LEITERN
	✔	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Holzstufen-Bohrautomat	** **		Nr.: HACA 4.2-AA-33

1. Zweck / Ziel:

Bohren von Stufen aus Holz, 81 x 18 & 146 x 22 für Leitern Grüne Serie.

2. Geltungsbereich:

Holzleiternfertigung, Abteilung 72000

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Einrichten
Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:
• Alle zu fertigenden Werkstücke vorhanden
• Arbeitspapiere vollständig und vorhanden
• Anlage nach Rüstplan eingerichtet

3.2 Bedienen
• Teile in gekennzeichnete Ladehilfsmittel (Gitterbox, STUWA 1, STUWA 2) einlegen.
• Werkstücke in oberes Magazin einlegen und Anlage starten
• Nach Beendigung der Arbeitsfolge einlagern in B4, bzw. B7, oder weiterleiten zur nächsten Arbeitsfolge.
• Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten

3.3 Prüfen
Erststückprüfung:
• 1. Teil auf Maßhaltigkeit prüfen
Fortlaufend:
• Prüfung mit Prüflehre 02-013 / 02-014
• Dokumentation Prüfprotokoll Stufenbohrautomat
• AA Werker - Selbstprüfung

3.4 Instandhaltung und Wartung

Nach Verfahrensanweisung „Wartung“
Mindestwartungsintervall …….. (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Bedienungsanleitung der Anlage
Arbeitsschutzvorschriften
Wartungsplan
Prüfprotokoll
Rüstplan
Formblatt Checkliste Wartung
VA Wartung
AA Werker Selbstprüfung

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☒ [✓ noll, 2022-07-12] ~~Freigabe offen~~	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-33?rev=1661927097

Last update: **2025/08/28 12:40**