Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	HACA LEITERN
	✔	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Montagearbeitsplatz, Endmontage GFK Leitern	** **	Nr.: HACA 4.2-AA-45	

1. Zweck / Ziel:

Endmontage von gebördelten und genieteten GFK Leitern

2. Geltungsbereich:

GFK - Leiternfertigung

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Einrichten
Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn
prüfen:
• Alle zu fertigen Teile vorhanden
• Ladehilfsmittel bereitstellen

3.2 Bedienen
• Leitern gemäß Laufkarte, Stückliste, Zeichnung montieren.
• Fertige Gutteile kennzeichnen und auf Ladehilfsmittel ablegen
• Nach Beendigung der Arbeitsfolge Abtransport ins Fertigteillager veranlassen

3.3 Prüfen
• Jeder Leiter nach Montage visuell auf richtige Anbringung und Befestigung sämtlicher Teile gemäß Zeichnung (Stückliste) 100% prüfen.
• Kennzeichnung / Aufkleber
• AA Werker - Selbstprüfung

3.4 Instandhaltung und Wartung
Handwerkzeug auf Sicherheit und Funktionalität prüfen
Auf Ordnung und Sauberkeit achten

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Arbeitsschutzvorschriften
AA “Werker Selbstprüfung”

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☐ Freigabe offen	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-45?rev=1637834087

Last update: **2025/08/28 12:40**