| Management-System Handbuch | | VA = Verfahrensanweisung |  |
|---|---|---|---|
| | | AA = Arbeitsanweisung | |
| | | FB = Formblatt | |
| | ✔ | PA = Prüfanweisung | |

| **Titel: Wareneingangsprüfung von Zukaufteilen und Dienstleistungen für HACA Produkte** | ** ** | Nr.: HACA 5.2-PA-03 | |
|---|---|---|---|

| **Prüfmerkmal Soll / Grenzwerte** | **Messgerät Prüfnorm** | **Prüfumfang** | **Dokumentation** | **Mögliche Fehler** | **Maßnahmen bei Fehler** |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorhandensein Lieferschein/ Frachtbrief | visuell | jede Anlieferung | - | - kein LS<br>- falscher LS | Info an EK. Nachforderung der Lieferpapiere durch EK. |
| Zustand der Anliefereinheit (Verpackung) Muss I.O sein, keine äußerlichen Schädigungen zulässig. | visuell | jede Anlieferung | Bei beschädigten Verpackungen, Transporteur quittiert dies auf Transportdokument. | - Verpackung beschädigt, mögliche Folge: Ware ist beschädigt | Warenannahme verweigern nach Absprache mit EK. Info an Zulieferer durch EK. |
| Lieferscheindaten mit Bestellung vergleichen, Maske 402 beachten. | visuell | jede Anlieferung | Eingangsstempel auf LS | - fehlende Ware<br>- falsche Ware | Info an EK/QS. Ware auf Sperrlager buchen. |
| Vorhandensein von HACA-Teile Nr., Anlieferdatum und Stammlagerplatz auf jede Verpackungseinheit / Gebinde. (Gilt nicht für Handelsware) | visuell | jede Anlieferung | jede verpackte Einheit, jedes Gebinde | - keine oder falsche Teile Nr.<br>- Fremd Nr. | Durch WE, HACA-Warenanhänger anbringen. |

**<u>Der Prüfumfang ist je nach Losgröße der Tabelle zu entnehmen</u>**

| Eingangsmenge | Prüfmenge | Eingangsmenge | Prüfmenge | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 Teile<br>11-50 Teile<br>51-100 Teile<br>101-1000 Teile | 1-10 St<br>15 St<br>15 St<br>20 St | 1001-5000 Teile<br>5001-10000 Teile<br>10001-15000 Teile<br>> 15001 Teile | 25St<br>30 St<br>30 St<br>50 St | | |
| **Mitgeltende Unterlagen:** | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PA-5.1-FB-10 WE Prüfprotokoll<br>AA-5.5-AA-09 Kennzeichnung HACA Qualitätssicherung<br>AA-4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| **Freigabe: ** | |
|---|---|
| Erstellt: | Freigegeben |
| Name: ☐ Freigabe offen | Name: ☐ Freigabe offen |
| Datum: | Datum: |

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:5.1-pa-03 Creator: Lisa Noll Date: 20/01/2022 10:11

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
**https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:5.1-pa-03?rev=1642675048**

Last update: **2025/08/28 12:40**