| Management-System Handbuch | | VA = Verfahrensanweisung | HACA LEITERN |
|---|---|---|---|
| | ✔ | AA = Arbeitsanweisung | |
| | | FB = Formblatt | |
| | | PA = Prüfanweisung | |

| **Titel: Endmontage Stufenstehleitern 740003** | ** ** | Nr.: HACA 4.2-AA-52 | |
|---|---|---|---|

**1. Zweck / Ziel:**

Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Stufenstehleitern

**2. Geltungsbereich:**

Endmontage

**3. Beschreibung der Inhalte:**

3.1 Einrichten

Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:
• Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)
• Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden

3.2 Bedienen

• Einzelteile beschädigungsfrei montieren
• Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz
• Auf Ordnung und Sauberkeit achten

3.3 Prüfen

• nach Prüfanweisung 740003
• AA Werker - Selbstprüfung

**4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:**

Arbeitsschutzvorschriften
PA 4.2-PA-08 740003 Stufenstehleitern
AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung

| **Freigabe: ** | |
|---|---|
| Erstellt: | Freigegeben |
| Name: ☐ Freigabe offen | Name: ☐ Freigabe offen |
| Datum: | Datum: |

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
**https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-52?rev=1637836918**

Last update: **2025/08/28 12:40**