| | | | |
|---|---|---|---|
| Management-<br>System<br>Handbuch | | VA = Verfahrensanweisung | HACA LEITERN |
| | ✔ | AA = Arbeitsanweisung | |
| | | FB = Formblatt | |
| | | PA = Prüfanweisung | |
| **Titel: Endmontage Steigteile Podestleitern und Montagetreppen 740005** | ** ** | Nr.: HACA 4.2-AA-54 | |

**1. Zweck / Ziel:**

Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Steigteilen

**2. Geltungsbereich:**

Endmontage

**3. Beschreibung der Inhalte:**

3.1 Einrichten

Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:

• Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)
• Vorrichtung einrichten auf geforderten Stufentyp
• Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden

3.2 Bedienen

• Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen
• Einzelteile pneumatisch spannen
• Steigteil komplett montieren
• Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell bündeln und zum nächsten Arbeitsplatz
• Auf Ordnung und Sauberkeit achten

3.3 Prüfen

• nach Prüfanweisung 740005
• AA Werker - Selbstprüfung

3.4 Instandhaltung und Wartung

Nach Verfahrensanweisung „Wartung“
Mindestwartungsintervall …….. (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)

**4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:**

Arbeitsschutzvorschriften
PA 4.2-PA-06 Montage Steigleitern
AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung
FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung
VA 4.2-VA-02 Wartung

| **Freigabe: ** | |
|---|---|
| Erstellt: | Freigegeben |
| Name: ☒ [✓ noll, 2022-07-12] ~~Freigabe offen~~ | Name: ☐ Freigabe offen |
| Datum: | Datum: |

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
**https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-54?rev=1657612159**

Last update: **2025/08/28 12:40**