Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	HACA LEITERN
	✔	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Schweißautomat Stähler	** **	Nr.: HACA 4.2-AA-62	

1. Zweck / Ziel:

Automatisiertes Schweißen von Leitern aus Stahl

2. Geltungsbereich:

Einrichten und Bedienen der Anlage im Bereich Metallfertigung

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Einrichten / Rüsten
Nur durch Meister / Einrichter / Bediener

Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:
• Position der Brenner
• Schweißprogramme
• Schweißdraht, Schweißbrenner richtig
• Transportgestell für fertige Bauteile

3.2 Bedienen
• Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen
• Freigabe auslösen zum „Bearbeiten“
• Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz

3.3 Prüfen
Erststückprüfung:
• Pro Schicht und Charge auf Schweißnähte in Ordnung (Form- und Lagerichtig)
• Stichmaße mit Prüflehre
• Schweißnahtprüfung
Fortlaufend:
Prüfanweisung
AA Werker - Selbstprüfung


3.4 Instandhaltung und Wartung

Nach Verfahrensanweisung „Wartung“
Mindestwartungsintervall …….. (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Bedienungsanleitung der Anlage
Arbeitsschutzvorschriften
Schweißerprüfung
Formblatt Checkliste Wartung
VA Wartung
AA Werker Selbstprüfung

5. Ablauf:


Start
Material steht zum Schweißen b...
Auftrag erteilen:...
Auftrag vorhanden?, Arbeitsanw...
Erststückprüfung:...
Vor Inbetriebnahme oder bei Sch...
Alles i.O.?
nein
korrigieren
ja
Einzelteile einlegen und Ei...
Freigabe auslösen zum Bearb...
Laufende Prozessüberwachung:...
Laufende Prozessüberwachung...
Alles i.O.?
nein
Nacharbeit oder korr...
ja
zur nächsten Arbeitsfolge...
Arbeitspapiere weite...
Ende
Viewer does not support full SVG 1.1



**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☒ [✓ noll, 2022-07-12] ~~Freigabe offen~~	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-62?rev=1658142351

Last update: **2025/08/28 12:40**