Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	HACA LEITERN
	✔	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	

Titel: Reinigung der Bauteile des Fallschutzläufers 0529.7450	** **	Nr.: HACA 4.2-AA-75	

1. Zweck / Ziel:

Diese AA soll dabei helfen, die Bauteile des Fallschutzläufers richtig zu reinigen.
Das Griffteil (26/5242) muss gereinigt werden, damit es zu einer fettfreien Oberfläche und in Folge dessen zu einer funktionierenden Klebeverbindung kommen kann. Das Gehäuseteil rechts (26/5242) sowie der Zylinderstift (50/1079) muss gereinigt werden, damit die Verdrehsicherung funktionieren kann.

2. Geltungsbereich:

WZB, Montage Fallschutzläufer 74.50, Neubau und Reparaturen.

3. Beschreibung der Inhalte:

• Die Reinigung ist mit Aceton-Spray, Tuch und konischen Pfeifenreiniger durchzuführen.
• Die verschiedenen Bauteile sind an den markierten Stellen bzw. komplett zu reinigen (siehe Foto 1-3).
• Die gereinigten Löcher müssen mit Druckluft ausgeblasen werden.

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung
VA 4.2-VA-04 Lenkung fehlerhafte Teile

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☐ Freigabe offen	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-75?rev=1638181527

Last update: **2025/08/28 12:40**