Management-System Handbuch			
		VA = Verfahrensanweisung	
	✔	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Montageanleitung Karabiner 74.00, 74.30 und 74.50	** **	Nr.: HACA 4.2-AA-78	

1. Zweck / Ziel:

Sichere und fehlerfreie Montage Karabiner an Fallschutzläufer

2. Geltungsbereich:

D3E Montage Fallschutzläufer

3. Beschreibung der Inhalte:

• Kurzbeschreibung der Montage Karabiner an Fallschutzläufer

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

• Zeichnung 435.16.030.(x)
• 4.2-FB-14 Endabnahmeprotokoll für FallschutzläuferTvp 74.00, 74.30 und 74.50
• 4.2-PA-20 Ermitteln, Maschine / Zugkraftbegrenzung.
• 4.2-PA-28 Endabnahmeprüfung für FallschutzläuferTvp 74.00, 74.30 und 74.50
• 4.1-AA-01 Bearbeitung von Retouren, Reparaturen, Rekl.
• 4.2-FB-09 Erstabnahmen, Rekla.,Rep., und Retouren.
• 4.2-AA-20 Werkerselbstprüfung
• 4.2-PA-29 Reparaturaufnahme für Fallschutzläufer und Clifter

5. Ablauf:

5. Aluschmiede Karabiner mit Fallschutzläufer – verbinden
• Flanschmutter nach Aktueller Zeichnung andrehen und mit Halbrundniet vernieten
• Niet einsetzen (Achtung-von nicht gesenkter Seite einsetzen!)
• Niet mit HACA – Spezial-Körner aufspreizen

6. Achtung – bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Tellerschraube min 0,5 mm übersteht

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☐ Freigabe offen	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-78?rev=1638185077

Last update: **2025/08/28 12:40**