Management- System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	HACA LEITERN
	✔	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Böhl- Einwickelmaschine Typ Senior / S1400 VA	** **	Nr.: HACA 5.6-AA-07	

1. Zweck / Ziel:

Schutz der HACA - Produkte vor Beschädigungen und Verunreinigungen

2. Geltungsbereich:

Einrichten und Bedienen der Anlage im Bereich Versand

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Einrichten

Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:
• Einfädeln der Folie
• Nummer des eingestellten Programms
• Überlappung der Folie (groß, mittel, klein)

3.2 Bedienen

• Teile auflegen und Position prüfen
• Freigabe auslösen zum „ Bearbeiten“
• Fertige Bauteile auf entsprechende Gestelle transportsicher laden.
• Auf Ordnung und Sauberkeit achten

3.3 Prüfen

• Erststückprüfung
• 1 Teil aus erstem Wickelvorgang auf Festigkeit und Stabilität der Wicklung visuell prüfen
• AA Werker - Selbstprüfung

3.4 Instandhaltung und Wartung

Nach Verfahrensanweisung „Wartung“
Mindestwartungsintervall …….. (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren).

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Bedienungsanleitung der Anlage
Maschinenbegleitordner
Arbeitsschutzvorschriften
AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung
VA 4.2-VA-02 Wartung
PA 4.2-PA-05 770030+770040 Verpacken und Wickeln
FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☒ [✓ noll, 2022-07-12] ~~Freigabe offen~~	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.6-aa-07?rev=1657615066

Last update: **2025/08/28 12:40**