Management- System Handbuch	✔	VA = Verfahrensanweisung	HACA LEITERN
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Auf Kundenwunsch ungeprüfte Retouren ** von Fallschutzläufern**	** **		Nr.: HACA 5.2-VA–04

1. Zweck / Ziel:

Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit von Fallschutzläufern, die auf Kundenwunsch unrepariert retourniert wurden.

2. Geltungsbereich:

WE, WZB, AV und VK

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Arbeitsablauf:


• Normale Annahme über WE (Standard)
• Kostenvoranschlag über WZB und AV (Standard)
• Freigabe Reparatur über Kunden durch VK (Standard)

Bei nicht Freigabe erfolgt eine Datenerfassung durch den Verkauf (Hr. Schouler oder Hr. Gartner). Der Läufer erhält dann einen Stempel (Stempeltext siehe Mitgeltende Unterlagen) im Prüfbuch. Danach kann eine Rückführung zum Kunden durch den VK erfolgen.

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Stempeltext:
Produkt wurde auf Kundenwunsch nicht durch HACA überprüft oder instandgesetzt. PSA darf in diesen Zustand nicht verwendet werden.
According to the costumer’s request the product has neither been checked nor repaired by HACA. PPE must not be used in this state.

5. Ablauf:



Viewer does not support full SVG 1.1

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☐ Freigabe offen	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:verfahrensanweisungen:haca-5-2-va-04?rev=1638354275

Last update: **2025/08/28 12:40**