


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Pulveranlage</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-14
<b>1. Zweck / Ziel:</b>		
Pulvern von teilen im Automatik und Handbetrieb		
<b>2. Geltungsbereich:</b>		
Einrichten und Bedienen der Anlage im Bereich Metallfertigung		
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>		
<p>3.1 Einrichten Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatur Einbrennofen gemäß Pulverhersteller</li> <li>• Anlage, Schläuche und Pistolen sauber</li> <li>• Richtiges Pulver gemäß Auftrag für Anlage</li> <li>• Geschwindigkeit Kettenförderer, Aufhängehaken, Dosierluft, Anzahl der Pistolen nach Angabe(Ordner)</li> </ul> <p>3.2 Bedienen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereinigte, rostfreie, verzinkte und eloxierte Teile aufhängen</li> <li>• Pulveranlage und Kettenförderer starten</li> <li>• Richtige Anzahl fertiger Teile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz</li> <li>• Die Maximallänge von Pulverteilen beträgt 4m. Teile &gt;4m &lt; 6m können gepulvert werden. Müssen aber hinter den Ofen abgenommen werden.</li> </ul> <p>3.3 Prüfen</p> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schichtdicke und Gitterschnitt i.O.</li> <li>• AA Werker - Selbstprüfung</li> </ul> <p>3.4 Instandhaltung und Wartung Nach Verfahrensanweisung "Wartung" Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p>		
<b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>		
Bedienungsanleitung der Anlage Sicherheitsdatenblätter der benutzten Komponenten Arbeitsvorschriften Wartungsplan 4.2-FB-04 Checkliste Wartung 4.2-FB-06 Dokumentation Prüfungen Pulveranlage 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung 4.2-AA-14 Pulveranlage 4.2-VA-02 Wartung		
<b>Freigabe:</b>		
Erstellt:		Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen		Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:		Datum:

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-13?rev=1657610934>

Last update: **2025/08/28 12:40**

