



|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| Management-System<br>Handbuch                         | VA = Verfahrensanweisung |  |
|   | AA = Arbeitsanweisung    |   |
|   | FB = Formblatt           |   |
|   | PA = Prüfanweisung       |   |
| <b>Titel: Kaltkreissäge K1, K2, K3 und Trennjäger</b> |                          | Nr.: HACA 4.2-AA-15   |

|  |
|--|
| <b>1. Zweck / Ziel:</b><br>Ablängen von Einzelteilen aus Stahl, Edelstahl und Alu  |
| <b>2. Geltungsbereich:</b><br>Einrichten und Bedienen der Sägen im Bereich Metallfertigung   |
| <b>3. Beschreibung der Inhalte:</b><br>3.1 Einrichten<br>Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:<br>- Sägeblatt in Ordnung (keine Risse, keine fehlenden Zähne)<br>- Zahnteilung passend zum Material (Arbeitsplan)<br>- Material gemäß Arbeitsplan und Zeichnung<br>- Höhe Hub einstellen<br>- Vorschub einstellen<br>- Länge einstellen<br>3.2 Bedienen<br>- Material einlegen<br>- Anschnitt gemäß Arbeitsplan durchführen<br>- Material ablängen<br>- Richtige Anzahl abgelängter Teile auf Transportgestell ablegen und zum nächsten Arbeitsplatz weiterleiten<br>3.3 Prüfen<br>Erstmusterprüfung:<br>- Ablängmaß gem. Zeichnung<br>Fortlaufend:<br>- AA Werker - Selbstprüfung<br>3.4 Instandhaltung und Wartung<br>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“<br>Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren) |
| <b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b><br>Bedienungsanleitung der Anlage<br>Sicherheitsdatenblätter der benutzten Komponenten<br>Arbeitsschutzvorschriften<br>Wartungsplan<br>Formblatt Checkliste Wartung<br>VA Wartung<br>AA Werker Selbstprüfung   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Freigabe:</b>                              |   |
| Erstellt:                                     | Freigegeben                                   |
| Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen | Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen |
| Datum:  | Datum:  |



From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-15?rev=1637746225>

Last update: **2025/08/28 12:40**

