


|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| Management-System<br>Handbuch   | VA = Verfahrensanweisung |  |
|   | ✓ AA = Arbeitsanweisung  |  |
|   | FB = Formblatt           |  |
|   | PA = Prüfanweisung       |  |
| <b>Titel: Holzzuschnitt</b>   |                          | Nr.: HACA 4.2-AA-30  |
| <b>1. Zweck / Ziel:</b>   |                          |  |
| Zuschneiden von Leisten für Holme, Sprossen und Stufen für Holz- & Leichtstahlleitern   |                          |  |
| <b>2. Geltungsbereich:</b>  |                          |  |
| Holzleiternfertigung  |                          |  |
| <b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>   |                          |  |
| <p>3.1 Einrichten<br/>Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle zu fertigenden Teile vorhanden</li> <li>- Arbeitspapiere vollständig und vorhanden</li> <li>- Anlage nach Rüstplan eingerichtet</li> <li>- Absaugung eingeschaltet</li> </ul> <p>3.2 Bedienen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teile in vorgegebene und gekennzeichnete Ladehilfsmittel (Bügelpalette) einlegen</li> <li>- Stufen-, Sprossenholz korkappen</li> <li>- Teile in Maschine einlegen und starten</li> <li>- Nach Beendigung der Arbeitsfolge Werkstücke weiterleiten zur nächsten</li> <li>- Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten</li> </ul> <p>3.3 Prüfen<br/>Erststückprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teil auf Maßhaltigkeit prüfen</li> </ul> <p>Fortlaufend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AA Werker - Selbstprüfung</li> </ul> <p>3.4 Instandhaltung und Wartung<br/>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“<br/>Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p> |                          |  |
| <b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>   |                          |  |
| Bedienungsanleitung der Anlage<br>Arbeitsschutzvorschriften<br>Formblatt Checkliste Wartung<br>Wartungsplan<br>Formblatt Checkliste Wartung<br>AA Werker Selbstprüfung  |                          |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Freigabe:</b>   |   |
| Erstellt:  | Freigegeben                                   |
| Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] <del>Freigabe offen</del> | Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen |
| Datum:   | Datum:  |

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-30?rev=1661854440>

Last update: 2025/08/28 12:40

