

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 <b>HACA</b> <b>LEITERN</b>
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Bearbeitungszentrum</b>	Nr.: HACA 4.2-AA-34	
<b>1. Zweck / Ziel:</b>	Herstellen von Werkstücken und Leitereilen aus Holz, Aluminium und GFK	
<b>2. Geltungsbereich:</b>	Holzleiternfertigung	
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>		
3.1 Einrichten	Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle zu fertigenden Werkstücke vorhanden</li> <li>- Arbeitspapiere vollständig und vorhanden</li> <li>- Anlage nach Rüstplan eingerichtet</li> <li>- Absaugung eingeschaltet</li> </ul>	
3.2 Bedienen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teile in vorgegebene und gekennzeichnete Ladehilfsmittel einlegen.</li> <li>- Werkstücke in Spannvorrichtungen der Anlage legen, spannen und starten</li> <li>- Nach Beendigung der Arbeitsfolge Werkstücke weiterleiten zur nächsten</li> <li>- Auf Sauberkeit und Ordnung achten</li> </ul>	
3.3 Prüfen	<p>Erststückprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teil auf Maßhaltigkeit und saubere Verarbeitung prüfen</li> </ul> <p>Fortlaufend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AA Werker Selbstprüfung</li> </ul>	
3.4 Instandhaltung und Wartung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach Wartungsplänen des Anlagenlieferanten, sowie Wartung des Technikers des Lieferanten nach Wartungsvertrag</li> <li>- Schmierung nach 8 Betriebstunden (Vorgegeben von der Anlage)</li> </ul> <p>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“  Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p>	
<b>4. Mitgetragene Dokumente und Unterlagen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedienungsanleitung der Anlage</li> <li>- Arbeitsschutzzvorschriften</li> <li>- Wartungsplan</li> <li>- Rüstplan</li> <li>- Sicherheitsdatenblatt</li> <li>- VA Wartung</li> </ul> <p>Formblatt Checkliste Wartung  AA Werker Selbstprüfung</p>	

**Freigabe:**

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-34?rev=1637753011>

Last update: 2025/08/28 12:40

