

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 <b>HACA</b> <b>LEITERN</b>
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Endmontage Tritte 740002</b>	Nr.: HACA 4.2-AA-51	

**1. Zweck / Ziel:**

Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Tritten

**2. Geltungsbereich:**

Endmontage

**3. Beschreibung der Inhalte:**

## 3.1 Einrichten

Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:

- Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)
- Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden

## 3.2 Bedienen

- Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen
- Einzelteile pneumatisch spannen
- Tritt komplett montieren
- Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz
- Auf Ordnung und Sauberkeit achten

## 3.3 Prüfen

- nach Prüfanweisung 740002
- AA Werker - Selbstprüfung

**4. Mitgelieferte Dokumente und Unterlagen:**

Arbeitsschutzzvorschriften

PA 4.2-PA-09 740002 Tritte

AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung

**Freigabe:**

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-51>

Last update: 2025/08/28 12:40

