


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Endmontage Tritte 740002</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-51

<b>1. Zweck / Ziel:</b>
Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Tritten
<b>2. Geltungsbereich:</b>
Endmontage
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>
3.1 Einrichten
Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)</li> <li>Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden</li> </ul>
3.2 Bedienen
<ul style="list-style-type: none"> <li>Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen</li> <li>Einzelteile pneumatisch spannen</li> <li>Tritt komplett montieren</li> <li>Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz</li> <li>Auf Ordnung und Sauberkeit achten</li> </ul>
3.3 Prüfen
<ul style="list-style-type: none"> <li>nach Prüfanweisung 740002</li> <li>AA Werker - Selbstprüfung</li> </ul>
<b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>
Arbeitsschutzvorschriften
PA 4.2-PA-09 740002 Tritte
AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung

<b>Freigabe:</b>	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-51?rev=1637835795>

Last update: 2025/08/28 12:40

