

| | | |
|--|---|---|
| Management- System Handbuch | VA = Verfahrensanweisung |  HACA LEITERN |
| | ✓ AA = Arbeitsanweisung | |
| | FB = Formblatt | |
| | PA = Prüfanweisung | |
| Titel: Endmontage Stufen nieten | Nr.: HACA 4.2-AA-53 | |
| 1. Zweck / Ziel: | Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Stufen | |
| 2. Geltungsbereich: | Endmontage | |
| 3. Beschreibung der Inhalte: | | |
| 3.1 Einrichten | <p>Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung) • Nietmaschine auf geforderten Leitertyp einrichten • Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden | |
| 3.2 Bedienen | <ul style="list-style-type: none"> • Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen • Einzelteile pneumatisch spannen • Stufen maschinell vernieten • Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz • Auf Ordnung und Sauberkeit achten | |
| 3.3 Prüfen | <ul style="list-style-type: none"> • nach Prüfanweisung 740004 • AA Werker - Selbstprüfung | |
| 3.4 Instandhaltung und Wartung | <p>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“ Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p> | |
| 4. Mitgelieferte Dokumente und Unterlagen: | | |
| Arbeitsschutzzvorschriften Wartungsplan Prüfanweisung für Arbeitsplatz 740004 Zeichnungsordner für Arbeitsplatz 740004 AA „Werker Selbstprüfung“ Formblatt Checkliste Wartung VA Wartung | | |

| Freigabe: | |
|---|---|
| Erstellt: | Freigegeben |
| Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] Freigabe offen | Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27] Freigabe offen |
| Datum: | Datum: |

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-53>

Last update: **2025/08/28 12:40**

