

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Endmontage Stufen nieten	Nr.: HACA 4.2-AA-53	
1. Zweck / Ziel:	Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Stufen	
2. Geltungsbereich:	Endmontage	
3. Beschreibung der Inhalte:		
3.1 Einrichten	<p>Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung) • Nietmaschine auf geforderten Leitertyp einrichten • Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden 	
3.2 Bedienen	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen • Einzelteile pneumatisch spannen • Stufen maschinell vernieten • Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz • Auf Ordnung und Sauberkeit achten 	
3.3 Prüfen	<ul style="list-style-type: none"> • nach Prüfanweisung 740004 • AA Werker - Selbstprüfung 	
3.4 Instandhaltung und Wartung	<p>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“ Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p>	
4. Mitgelieferte Dokumente und Unterlagen:	<p>Arbeitsschutzzvorschriften Wartungsplan Prüfanweisung für Arbeitsplatz 740004 Zeichnungsordner für Arbeitsplatz 740004 AA „Werker Selbstprüfung“ Formblatt Checkliste Wartung VA Wartung</p>	

Freigabe:

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

Last update: 2025/08/28 12:40
haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-53 https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-53?rev=1637837780

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-53?rev=1637837780>

Last update: 2025/08/28 12:40

