



Management-System Handbuch	VA = Verfahrensweisung	
	✓ AA = Arbeitsweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Endmontage Steigteile Podestleitern und Montagetreppen 740005		Nr.: HACA 4.2-AA-54
1. Zweck / Ziel:		
Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Steigteilen		
2. Geltungsbereich:		
Endmontage		
3. Beschreibung der Inhalte:		
3.1 Einrichten Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen: <ul style="list-style-type: none"> • Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung) • Vorrichtung einrichten auf geforderten Stufentyp • Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden 		
3.2 Bedienen <ul style="list-style-type: none"> • Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen • Einzelteile pneumatisch spannen • Steigteil komplett montieren • Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell bündeln und zum nächsten Arbeitsplatz • Auf Ordnung und Sauberkeit achten 		
3.3 Prüfen <ul style="list-style-type: none"> • nach Prüfanweisung 740005 • AA Werker - Selbstprüfung 		
3.4 Instandhaltung und Wartung Nach Verfahrensweisung „Wartung“ Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)		
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:		
Arbeitsschutzvorschriften PA 4.2-PA-06 Montage Steigleitern AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung VA 4.2-VA-02 Wartung		
Freigabe:		
Erstellt:	Freigegeben	
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe-offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-Freigabe-offen	
Datum:	Datum:	



From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-54>

Last update: **2025/08/28 12:40**

