


|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| Management-System<br>Handbuch   | VA = Verfahrensweisung |  |
|   | ✓ AA = Arbeitsweisung  |   |
|   | FB = Formblatt         |   |
|   | PA = Prüfanweisung     |   |
| <b>Titel: Endmontage Steigteile Podestleitern und Montagetreppen 740005</b> |                        | Nr.: HACA 4.2-AA-54   |

**1. Zweck / Ziel:**  
Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Steigteilen

**2. Geltungsbereich:**  
Endmontage

**3. Beschreibung der Inhalte:**

3.1 Einrichten

Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:

- Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)
- Vorrichtung einrichten auf geforderten Stufentyp
- Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden

3.2 Bedienen

- Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen
- Einzelteile pneumatisch spannen
- Steigteil komplett montieren
- Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell bündeln und zum nächsten Arbeitsplatz
- Auf Ordnung und Sauberkeit achten

3.3 Prüfen

- nach Prüfanweisung 740005
- AA Werker - Selbstprüfung


3.4 Instandhaltung und Wartung

Nach Verfahrensweisung „Wartung“  
Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)

**4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:**

Arbeitsschutzvorschriften  
 PA 4.2-PA-06 Montage Steigleitern  
 AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung  
 FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung  
 VA 4.2-VA-02 Wartung

| <b>Freigabe:</b>  |   |
|---|---|
| Erstellt:   | Freigegeben   |
| Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe-offen | Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-Freigabe-offen |
| Datum:  | Datum:  |



From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-54>

Last update: **2025/08/28 12:40**

