


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensweisung	
	✓ AA = Arbeitsweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Endmontage Steigteile Podestleitern und Montagetreppen 740005		Nr.: HACA 4.2-AA-54

1. Zweck / Ziel:
Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Steigteilen

2. Geltungsbereich:
Endmontage

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Einrichten

Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:

- Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)
- Vorrichtung einrichten auf geforderten Stufentyp
- Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden

3.2 Bedienen

- Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen
- Einzelteile pneumatisch spannen
- Steigteil komplett montieren
- Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell bündeln und zum nächsten Arbeitsplatz
- Auf Ordnung und Sauberkeit achten

3.3 Prüfen


- nach Prüfanweisung 740005
- AA Werker - Selbstprüfung

3.4 Instandhaltung und Wartung

Nach Verfahrensweisung „Wartung“
Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:
Arbeitsschutzvorschriften
PA 4.2-PA-06 Montage Steigleitern
AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung
FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung
VA 4.2-VA-02 Wartung

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:



From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-54?rev=1637839388>

Last update: **2025/08/28 12:40**

