



| | | |
|---|------------------------|---|
| Management-System Handbuch | VA = Verfahrensweisung |  |
| | ✓ AA = Arbeitsweisung | |
| | FB = Formblatt | |
| | PA = Prüfanweisung | |
| Titel: Endmontage Steigteile Podestleitern und Montagetreppen 740005 | | Nr.: HACA 4.2-AA-54 |

| |
|---|
| 1. Zweck / Ziel: |
| Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Steigteilen |
| 2. Geltungsbereich: |
| Endmontage |
| 3. Beschreibung der Inhalte: |
| 3.1 Einrichten |
| Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung) • Vorrichtung einrichten auf geforderten Stufentyp • Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden |
| 3.2 Bedienen |
| <ul style="list-style-type: none"> • Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen • Einzelteile pneumatisch spannen • Steigteil komplett montieren • Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell bündeln und zum nächsten Arbeitsplatz • Auf Ordnung und Sauberkeit achten |
| 3.3 Prüfen |
| <ul style="list-style-type: none"> • nach Prüfanweisung 740005 • AA Werker - Selbstprüfung |
| 3.4 Instandhaltung und Wartung |
| Nach Verfahrensweisung „Wartung“ |
| Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren) |
| 4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen: |
| Arbeitsschutzvorschriften PA 4.2-PA-06 Montage Steigleitern AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung VA 4.2-VA-02 Wartung |

| | |
|---|---|
| Freigabe: | |
| Erstellt: | Freigegeben |
| Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen | Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen |
| Datum: | Datum: |



From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-54?rev=1657612159>

Last update: **2025/08/28 12:40**

