



Management-System Handbuch	VA = Verfahrensweisung	
	✓ AA = Arbeitsweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Endmontage Steigteile Podestleitern und Montagetreppen 740005</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-54

<b>1. Zweck / Ziel:</b> Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Steigteilen
<b>2. Geltungsbereich:</b> Endmontage
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b> 3.1 Einrichten  Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)</li> <li>• Vorrichtung einrichten auf geforderten Stufentyp</li> <li>• Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden</li> </ul> 3.2 Bedienen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen</li> <li>• Einzelteile pneumatisch spannen</li> <li>• Steigteil komplett montieren</li> <li>• Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell bündeln und zum nächsten Arbeitsplatz</li> <li>• Auf Ordnung und Sauberkeit achten</li> </ul> 3.3 Prüfen <ul style="list-style-type: none"> <li>• nach Prüfanweisung 740005</li> <li>• AA Werker - Selbstprüfung</li> </ul> 3.4 Instandhaltung und Wartung  Nach Verfahrensweisung „Wartung“ Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)
<b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b> Arbeitsschutzvorschriften PA 4.2-PA-06 Montage Steigleitern AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung VA 4.2-VA-02 Wartung

<b>Freigabe:</b>	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe-offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-Freigabe-offen
Datum:	Datum:



From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-54?rev=1666856985>

Last update: **2025/08/28 12:40**

