

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Endmontage Regalleiter 740007		Nr.: HACA 4.2-AA-56
1. Zweck / Ziel:	Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Regalleitern	
2. Geltungsbereich:	Endmontage	
3. Beschreibung der Inhalte:		
3.1 Einrichten	<p>Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung) • Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden 	
3.2 Bedienen	<ul style="list-style-type: none"> • Regalleiter komplett montieren • Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz • Auf Ordnung und Sauberkeit achten 	
3.3 Prüfen	<ul style="list-style-type: none"> • nach Prüfanweisung 740007 • AA Werker - Selbstprüfung 	
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:	<p>Arbeitsschutzzvorschriften PA 4.2-PA-04 740007 Montage Regalleitern AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung</p>	

Freigabe:

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27] Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-56>

Last update: 2025/08/28 12:40

