


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Endmontage DBE		Nr.: HACA 4.2-AA-58

1. Zweck / Ziel:
Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage
2. Geltungsbereich:
Endmontage
3. Beschreibung der Inhalte:
3.1 Einrichten
Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:
<ul style="list-style-type: none"> Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung) Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden
3.2 Bedienen
<ul style="list-style-type: none"> Einzelteile nach Zeichnung und Lohnbeleg montieren Ware mit Warenanhänger kennzeichnen Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz Auf Ordnung und Sauberkeit achten
3.3 Prüfen
<ul style="list-style-type: none"> AA Werker - Selbstprüfung
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:
Arbeitsschutzvorschriften
AA 4.2 -AA -20 Werker Selbstprüfung

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-Freigabe offen
Datum:	Datum:

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-58>

Last update: **2025/08/28 12:40**

