

| | | |
|---|---|---|
| Management- System Handbuch | VA = Verfahrensanweisung |  HACA LEITERN |
| | ✓ AA = Arbeitsanweisung | |
| | FB = Formblatt | |
| | PA = Prüfanweisung | |
| Titel: Endmontage DBE | Nr.: HACA 4.2-AA-58 | |
| 1. Zweck / Ziel: | Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage | |
| 2. Geltungsbereich: | Endmontage | |
| 3. Beschreibung der Inhalte: | <p>3.1 Einrichten</p> <p>Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung) • Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden <p>3.2 Bedienen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzelteile nach Zeichnung und Lohnbeleg montieren • Ware mit Warenanhänger kennzeichnen • Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz • Auf Ordnung und Sauberkeit achten <p>3.3 Prüfen</p> <ul style="list-style-type: none"> • AA Werker – Selbstprüfung | |
| 4. Mitgelieferte Dokumente und Unterlagen: | Arbeitsschutzzvorschriften AA 4.2 -AA -20 Werker Selbstprüfung | |

Freigabe:

| | |
|--|--|
| Erstellt: | Freigegeben |
| Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] Freigabe offen | Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27] Freigabe offen |
| Datum: | Datum: |

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-58>

Last update: 2025/08/28 12:40

