


|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| Management-System<br>Handbuch   | VA = Verfahrensanweisung |  |
|   | ✓ AA = Arbeitsanweisung  |  |
|   | FB = Formblatt           |  |
|   | PA = Prüfanweisung       |  |
| <b>Titel: Schweißautomat Stähler</b>  |                          | Nr.: HACA 4.2-AA-62  |
| <b>1. Zweck / Ziel:</b>   |                          |  |
| Automatisiertes Schweißen von Leitern aus Stahl   |                          |  |
| <b>2. Geltungsbereich:</b>  |                          |  |
| Einrichten und Bedienen der Anlage im Bereich Metallfertigung   |                          |  |
| <b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>   |                          |  |
| 3.1 Einrichten / Rüsten<br>Nur durch Meister / Einrichter / Bediener<br><br>Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Position der Brenner</li> <li>• Schweißprogramme</li> <li>• Schweißdraht, Schweißbrenner richtig</li> <li>• Transportgestell für fertige Bauteile</li> </ul> 3.2 Bedienen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen</li> <li>• Freigabe auslösen zum „Bearbeiten“</li> <li>• Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz</li> </ul> 3.3 Prüfen<br>Erststückprüfung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro Schicht und Charge auf Schweißnähte in Ordnung (Form- und Lagerichtig)</li> <li>• Stichmaße mit Prüflehre</li> <li>• Schweißnahtprüfung</li> </ul> Fortlaufend:<br>Prüfanweisung<br>AA Werker - Selbstprüfung |                          |  |
| 3.4 Instandhaltung und Wartung<br><br>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“<br>Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)  |                          |  |
| <b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>   |                          |  |
| Bedienungsanleitung der Anlage<br>Arbeitsschutzvorschriften<br>Schweißerprüfung<br>Formblatt Checkliste Wartung<br>VA Wartung<br>AA Werker Selbstprüfung  |                          |  |
| <b>5. Ablauf:</b>   |                          |  |





Viewer does not support full SVG 1.1



| <b>Freigabe:</b>  |   |
|---|---|
| Erstellt:   | Freigegeben                                   |
| Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen | Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen |
| Datum:  | Datum:  |

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-62?rev=1658142351>

Last update: **2025/08/28 12:40**

