


|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| Management-System<br>Handbuch  | VA = Verfahrensanweisung |  |
|  | ✓ AA = Arbeitsanweisung  |  |
|  | FB = Formblatt           |  |
|  | PA = Prüfanweisung       |  |
| <b>Titel: EBU Bandanlage</b>   |                          | Nr.: HACA 4.2-AA-63  |
| <b>1. Zweck / Ziel:</b>  |                          |  |
| Ablängen, Stanzen und Lochen von Bandmaterial nach Zeichnung   |                          |  |
| <b>2. Geltungsbereich:</b>   |                          |  |
| Maschinenarbeitsplätze in der Metallfertigung  |                          |  |
| <b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>  |                          |  |
| <p>3.1 Einrichten / Rüsten<br/>Nur durch Meister / Einrichter</p> <p>Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einrichten / Rüsten nach Zeichnung</li> <li>• Materialbereitstellung</li> <li>• Persönliche Schutzausrüstung</li> <li>• Transportgestell bereitstellen</li> <li>• Bereitstellen der Prüflehre, wenn erforderlich – siehe Arbeitsplan</li> <li>• Schlüssel entfernen</li> </ul> <p>3.2 Bedienen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coil auflegen und Material einführen</li> <li>• Programm auswählen bzw. neu erstellen</li> <li>• Musterstücke ablängen, Teile vermessen (Länge nach Zeichnung)</li> <li>• Werkzeugschmierung beachten</li> <li>• Lichtschranke aktivieren und Maschine in Betrieb nehmen</li> </ul> <p>3.3 Prüfen</p> <p>Erststückprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro Schicht und Charge in Ordnung (nach Zeichnung)</li> <li>• Während der laufenden Produktion Teile prüfen (nach Zeichnung)</li> </ul> <p>Fortlaufend:<br/>AA Werker - Selbstprüfung</p> <p>3.4 Instandhaltung und Wartung</p> <p>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“<br/>Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p> |                          |  |
| <b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>  |                          |  |
| Bedienungsanleitung der Anlage<br>Arbeitsschutzvorschriften<br>Formblatt Checkliste Wartung<br>VA Wartung<br>AA Werker Selbstprüfung   |                          |  |
| <b>Freigabe:</b>   |                          |  |
| Erstellt:  |                          | Freigegeben  |
| Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] Freigabe offen  |                          | Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen                                      |
| Datum:   |                          | Datum:   |

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-63?rev=1657612485>

Last update: **2025/08/28 12:40**

