

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: EBU Bandanlage	Nr.: HACA 4.2-AA-63	
1. Zweck / Ziel:	Ablängen, Stanzen und Lochen von Bandmaterial nach Zeichnung	
2. Geltungsbereich:	Maschinenarbeitsplätze in der Metallfertigung	
3. Beschreibung der Inhalte:		
3.1 Einrichten / Rüsten		
Nur durch Meister / Einrichter		
Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:		
<ul style="list-style-type: none"> • Einrichten / Rüsten nach Zeichnung • Materialbereitstellung • Persönliche Schutzausrüstung • Transportgestell bereitstellen • Bereitstellen der Prüflehre, wenn erforderlich - siehe Arbeitsplan • Schlüssel entfernen 		
3.2 Bedienen		
<ul style="list-style-type: none"> • Coil auflegen und Material einführen • Programm auswählen bzw. neu erstellen • Musterstücke ablängen, Teile vermessen (Länge nach Zeichnung) • Werkzeugschmierung beachten • Lichtschranke aktivieren und Maschine in Betrieb nehmen 		
3.3 Prüfen		
Erststückprüfung:		
<ul style="list-style-type: none"> • Pro Schicht und Charge in Ordnung (nach Zeichnung) • Während der laufenden Produktion Teile prüfen (nach Zeichnung) 		
Fortlaufend:		
AA Werker - Selbstprüfung		
3.4 Instandhaltung und Wartung		
Nach Verfahrensanweisung „Wartung“		
Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)		
4. Mitgelgende Dokumente und Unterlagen:		
Bedienungsanleitung der Anlage		
Arbeitsschutzvorschriften		
Formblatt Checkliste Wartung		
VA Wartung		
AA Werker Selbstprüfung		



Freigabe:

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27] Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-63?rev=1666857103>

Last update: 2025/08/28 12:40

