

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Montage von Bügel und Spannhülse für den Fallschutzläufer Typ 0529.60		Nr.: HACA 4.2-AA-72
1. Zweck / Ziel:	Sichere und fehlerfreie Montage des Bügels und der Spannhülse.	
2. Geltungsbereich:	Montage Fallschutzläufer Typ 0529.60	
3. Beschreibung der Inhalte:	<ul style="list-style-type: none"> Kurzbeschreibung der Montagehilfen/Einstelllehren, Einstektdorn, Einstelllehre und Läuferaufnahme Einsetzen und Sichern der Spannhülse, mit Hilfe des Einstektdorns Prüf. ID 11-202 der Läuferaufnahme Prüf. ID 11-203 und dem Kleber, Loctite 243 Einstellen, Montieren des Bügels mit Hilfe der Einstelllehre Prüf ID 11-201 und dem Kleber, Loctite 243 Anbringen von Siegellack und Typenschild 	
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:	Zeichnungen 435.04.12 BL.1+2+3 4.2-AA-16 Fallschutzläufer 4.2-AA-20 Werkerselbstprüfung 4.2-PA-02 Montage Fallschutzläufer	

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-72?rev=1638179848>

Last update: 2025/08/28 12:40

