

Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 	
	AA = Arbeitsanweisung		
	FB = Formblatt		
	PA = Prüfanweisung		
Titel:		Nr.:	

1. Zweck / Ziel:

Diese AA soll dabei helfen, die Bauteile des Fallschutzläufers richtig zu reinigen. Das Griffteil (26/5242) muss gereinigt werden, damit es zu einer fettfreien Oberfläche und in Folge dessen zu einer funktionierenden Klebeverbindung kommen kann. Das Gehäuseteil rechts (26/5242) sowie der Zylinderstift (50/1079) muss gereinigt werden, damit die Verdrehsicherung funktionieren kann.

2. Geltungsbereich:

WZB, Montage Fallschutzläufer 74.50, Neubau und Reparaturen.

3. Beschreibung der Inhalte:

- Die Reinigung ist mit Aceton-Spray, Tuch und konischen Pfeifenreiniger durchzuführen.
- Die verschiedenen Bauteile sind an den markierten Stellen bzw. komplett zu reinigen (siehe Foto 1-3).
- Die gereinigten Löcher müssen mit Druckluft ausgeblasen werden.

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung
VA 4.2-VA-04 Lenkung fehlerhafte Teile

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-75?rev=1638181467>

Last update: 2025/08/28 12:40

