


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensweisung	 HACA LEITERN
	AA = Arbeitsweisung	
	FB = Formblatt	
	✓ PA = Prüfanweisung	

Titel: Wareneingangsprüfung von Zukaufteilen und Dienstleistungen für HACA Produkte	Nr.: HACA 5.2-PA-03
--	---------------------

Prüfmerkmal Soll / Grenzwerte	Messgerät Prüfnorm	Prüfumfang	Dokumentation	Mögliche Fehler	Maßnahmen bei Fehler
Vorhandensein Lieferschein/ Frachtbrief	visuell	jede Anlieferung	-	- kein LS - falscher LS	Info an EK. Nachforderung der Lieferpapiere durch EK.
Zustand der Anlieferereinheit (Verpackung) Muss I.O sein, keine äußerlichen Schädigungen zulässig.	visuell	jede Anlieferung	Bei beschädigten Verpackungen, Transporteur quittiert dies auf Transportdokument.	- Verpackung beschädigt, mögliche Folge: Ware ist beschädigt	Warenannahme verweigern nach Absprache mit EK. Info an Zulieferer durch EK.
Lieferscheindaten mit Bestellung vergleichen, Maske 402 beachten.	visuell	jede Anlieferung	Eingangsstempel auf LS	- fehlende Ware - falsche Ware	Info an EK/QS. Ware auf Sperrlager buchen.
Vorhandensein von HACA-Teile Nr., Anlieferdatum und Stammlagerplatz auf jede Verpackungseinheit / Gebinde. (Gilt nicht für Handelsware)	visuell	jede Anlieferung	jede verpackte Einheit, jedes Gebinde	- keine oder falsche Teile Nr. - Fremd Nr.	Durch WE, HACA-Warenanhänger anbringen.

Der Prüfumfang ist je nach Losgröße der Tabelle zu entnehmen

Eingangsmenge	Prüfmenge	Eingangsmenge	Prüfmenge
1-10 Teile	1-10 St	1001-5000 Teile	25St
11-50 Teile	15 St	5001-10000 Teile	30 St
51-100 Teile	15 St	10001-15000 Teile	30 St
101-1000 Teile	20 St	> 15001 Teile	50 St

Mitgeltende Unterlagen:					
--------------------------------	--	--	--	--	--

PA-5.1-FB-10 WE Prüfprotokoll				
AA-5.5-AA-09 Kennzeichnung				
HACA Qualitätssicherung				
AA-4.2-AA-20 Werker				
Selbstprüfung				

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:5.1-pa-03 Creator: [Lisa Noll](#) Date: 20/01/2022 10:11

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:5.1-pa-03?rev=1642675048>

Last update: 2025/08/28 12:40

