

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	✓ PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Prüflehre zur Überprüfung der Montierbarkeit der Verbinder</b>		Nr.: HACA 5.1-PA-04

**1. Zweck / Ziel:**  
Um den ständig steigenden und hohen Kundenerwartungen gerecht zu werden, ist es erforderlich, die Qualität und somit auch die Sicherheit der HACA Fallschutzschienen kontinuierlich zu verbessern und auszubauen. Die Aufgeführte Prüflehre soll bei der Erfüllung der gestellten Qualitätsrichtlinien in Bezug auf Maßhaltigkeit und Oberflächenbeschaffenheit der Hutprofile behilflich sein.

**2. Geltungsbereich:**  
Externe Fertigungsstätten sowie die HACA- Bereiche, Wareneingang und Qualitätssicherung.

**3. Beschreibung der Inhalte:**

- Beschreibung der Prüflehre
- Handhabung der Prüflehre
- Prüfkriterien, Prüfumfang

**4. Mitgelnde Dokumente und Unterlagen:**

Zeichnung: 435.03.24  
 Zeichnung: 435.03.25  
 DIN EN ISO 1461 Feuerverzinken  
 5.1-PA-02 Prüfnorm 321 verzinkte Oberfläche  
 5.1-PA-03 Prüfnorm 320  
 5.1-FB-10 WE Prüfprotokoll

<b>Freigabe:</b>	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:5.1-pa-04 Creator: [Lisa Noll](#) Date: 20/01/2022 10:44

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:5.1-pa-04?rev=1642675725>

Last update: 2025/08/28 12:40

