

Kundenzeichnungen

- Der Ordner Datenaustausch Kunde soll nicht mehr verwendet werden (nur Oxaiondaten)
 - Wird eine neue Kundenzeichnung erstellt, muss eine Änderungsmitteilung erstellt werden
 - Daten werden nur über Hr. Contzen angefordert und über den VK verschickt
 - Dxf, Dwg und 3D Daten werden immer neu erstellt. Dxf und dwg Daten im Maßstab 1:1 abspeichern. Bei 3D Daten Baugruppen als Einzelteil abspeichern und dann als z.B. Step speichern
-
- *- HACA Eigenfertigung**

z.B. Tritt 01/7656000002-05 Unter der Verkaufsnummer liegt eine Kundenzeichnung

Page: haca:fachbereiche:technik:informationenintern:zeichnungen Creator: [Jennifer Kuntze](#) Date: 08/09/2022 11:36

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:technik:informationenintern:zeichnungen?rev=1662640184>

Last update: **2025/08/28 12:40**

