


Kundenzeichnungen

- Der Ordner Datenaustausch Kunde soll nicht mehr verwendet werden (nur Oxaiondaten)
 - Wird eine neue Kundenzeichnung erstellt, muss eine Änderungsmitsellung erstellt werden
 - Daten werden nur über Hr. Contzen angefordert und über den VK verschickt
 - Dxf, Dwg und 3D Daten werden immer neu erstellt. Dxf und dwg Daten im Maßstab 1:1 abspeichern. Bei 3D Daten Baugruppen als Einzelteil abspeichern und dann als z.B. Step speichern

1. HACA Eigenfertigung

z.B. Tritt 01/7656000002-05 Unter der Verkaufsnummer liegt eine Kundenzeichnung



Eine Produktionszeichnung liegt ebenfalls unter der Verkaufsnummer.

Beide Zeichnungen beziehen sich auf das gleiche CAD Modell.

Blatt 1 sollte die Kundenzeichnung sein.

Blatt 2 sowie die Handzeichnung 3

Blatt 2 ist die Produktionsselektion. Die Blätter werden nur mit Blatt 1 und nicht mit Blatt 1/2 gespeichert.

Page: haca:fachbereiche:technik:informationenintern:zeichnungen Creator: [Jennifer Kuntze](#) Date: 08/09/2022 11:36

From: <https://www.test-it.gdi-solutions.de/>

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:technik:informationenintern:zeichnungen?rev=1662643129>

Last update: 2025/08/28 12:40

