


# Kundenzeichnungen

- Der Ordner Datenaustausch Kunde soll nicht mehr verwendet werden (nur Oxaiondaten)
  - Wird eine neue Kundenzeichnung erstellt, muss eine Änderungsmitteilung erstellt werden
  - Daten werden nur über Hr. Contzen angefordert und über den VK verschickt
  - Dxf, Dwg und 3D Daten werden immer neu erstellt. Dxf und dwg Daten im Maßstab 1:1 abspeichern. Bei 3D Daten Baugruppen als Einzelteil abspeichern und dann als z.B. Step speichern

## 1. HACA Eigenfertigung

z.B. Tritt 01/765600002-05 Unter der Verkaufsnummer liegt eine Kundenzeichnung



Eine Produktionszeichnung liegt ebenfalls unter der Verkaufsnummer.


Beide Zeichnungen beziehen sich auf das gleiche CAD Modell.

Blatt 1 sollte die Kundenzeichnung sein.


Blatt 2 sollte die Produktionszeichnung sein.

Die Blätter werden nur mit Blatt 1 und nicht mit Blatt 1/2 gespeichert.

Beide Zeichnungen müssen im Keytech gespeichert werden. Entweder die Blätter als einzelne Dateien oder als eine Datei.



Wird der Tritt mit einem Handlauf verkauft, hat er die Verkaufsnummern 7656010003-05  
Dann wird auch ein neues Modell und eine neue Zeichnung gemacht.  
Auch hier gibt es wieder Produktions- und Kundenzeichnungen.



Page: haca:fachbereiche:technik:informationenintern:zeichnungen Creator: Jennifer Kuntze Date: 08/09/2022 11:36

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:technik:informationenintern:zeichnungen?rev=1662643620>

Last update: 2025/08/28 12:40

