

**MA-Nr.:** MA 5017

**Teile-Nr.:** 01/0117000123

**Bezeichnung:** Für HACA-Fallschutzschienen für Typ 0529.62, 0529.66.03, 0629.62, 0629.66.03, 0929.62, 0929.66.03

**Neu oder Änderung?:** Änderung

**Änderungsmittlungsnummer:** 4334

**Änderungsinformationen:** Punkt 1 Meterangabe nach DIN 18799 der Absturzsicherung von 5 auf 3 m geändert. Fallschutzschiene mit Länge 1,12m ergänzt. Fallschutzläufertypen aktualisiert. Abb.5 , Abb. 11 und Tabelle Seite 2 aktualisiert. In Punkt 2.2 bzgl. Befestigung an ortsfesten Leitern steht eine falsche Aussage zu Wandhaltern. Dies wurde korrigiert wie folgt: „Die Leiter, an der eine Fallschutzanlage montiert werden soll, muss mit mindestens 4 Paar Wandhaltern befestigt sein. Die unterste Wandbefestigung ist mit Zugbändern oder einer verstärkten Wandbefestigung zu versehen, wenn die Leiter nicht auf dem Boden aufsteht oder keine Fußplatten montiert sind.“

**Alten Index aufbrauchen:** Nein

**Eingepflegt in Homepage:** Nein

**Änderungsdatum:** 02.08.22

**Bearbeiter:** Wagner

From:

<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:

[https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:hilfsmittel:montageanweisung:mas:ma5017\\_t\\_ita](https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:hilfsmittel:montageanweisung:mas:ma5017_t_ita)

Last update: **2025/08/28 12:40**

