

MA-Nr.: MA 5017

Teile-Nr.: 01/0117000416

Bezeichnung: Für HACA-Fallschutzschienen für Typ 0529.62, 0529.66.03, 0629.62, 0629.66.03, 0929.62, 0929.66.03

Neu oder Änderung?: Änderung

Änderungsmittlungsnummer: 4334

Änderungsinformationen: Punkt 1 Meterangabe nach DIN 18799 der Absturzsicherung von 5 auf 3 m geändert. Fallschutzschiene mit Länge 1,12m ergänzt. Fallschutzläufertypen aktualisiert. Abb.5 , Abb. 11 und Tabelle Seite 2 aktualisiert. In Punkt 2.2 bzgl. Befestigung an ortsfesten Leitern steht eine falsche Aussage zu Wandhaltern. Dies wurde korrigiert wie folgt: „Die Leiter, an der eine Fallschutzanlage montiert werden soll, muss mit mindestens 4 Paar Wandhaltern befestigt sein. Die unterste Wandbefestigung ist mit Zugbändern oder einer verstärkten Wandbefestigung zu versehen, wenn die Leiter nicht auf dem Boden aufsteht oder keine Fußplatten montiert sind.“

Alten Index aufbrauchen: Nein

Eingepflegt in Homepage: Nein

Änderungsdatum: 02.08.22

Bearbeiter: Wagner

From:

<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:

https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:hilfsmittel:montageanweisung:mas:ma5017_t_port

Last update: **2025/08/28 12:40**

